

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»

М. С. Казаков

2022 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Вольтамперфазометры «ПАРМА ВАФ®-А(М2)»
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
РА1.007.006МП

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Перечень операций поверки.....	5
3	Требования к условиям проведения поверки	6
4	Требования к специалистам, осуществляющим поверку.....	7
5	Метрологические и технические требования к средствам поверки.....	7
6	Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки	11
7	Внешний осмотр средства измерений.....	12
8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	12
8.1	Проверка сопротивления изоляции блока измерительного.....	13
8.2	Проверка электрической прочности изоляции блока измерительного	14
8.3	Проверка электрической прочности изоляции датчиков тока.....	15
8.4	Опробование средства измерений.....	16
9	Проверка версии программного обеспечения средства измерений	17
10	Определение метрологических характеристик средства измерений	18
10.1	Определение метрологических характеристик режима «ВАФ».....	18
	10.1.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока	18
	10.1.2 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока	18
	10.1.3 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока.....	19
	10.1.4 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока	25
	10.1.5 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током.....	27
	10.1.6 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига напряжения	30
	10.1.7 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока	31
10.2	Определение метрологических характеристик режима «PAC»	34
	10.2.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC».....	34
	10.2.2 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для режима «PAC».....	35
	10.2.3 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности режима «PAC».....	36
	10.2.4 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока режима «PAC»	41
11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям.....	43

12	Оформление результатов поверки	43
	Приложение А (справочное) метрологические характеристики вольтамперфазометра «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» подлежащие поверке.....	45
	Приложение Б (справочное) Рамка для поверки ВАФ с датчиками тока ДТИ-1	49
	Приложение В (рекомендуемое) Протокол первичной (периодической) поверки.....	50

1 Общие положения

Настоящая методика поверки «РАС» распространяется на вольтамперфазометры «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» (далее по тексту – ВАФ).

ВАФ имеют два исполнения, отличающихся встроенным программным обеспечением (далее – ПО) для обеспечения двух режимов функционирования: режим «ВАФ» и «ВАФ»/«РАС».

Условное обозначение исполнений ВАФ:

- РА1.007.006 для режима «ВАФ»;
- РА1.007.006-01 для режима «ВАФ/РАС».

ВАФ состоит из измерительного блока и датчиков тока: ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3, ДТИ-4, ДТИ-5, отличающихся диапазонами измерений и показаний силы переменного или постоянного тока.

Выбор датчиков тока, их количество и диапазоны измерений силы постоянного и (или) переменного тока определяет Заказчик, при формировании технического задания на изготовление ВАФ.

Настоящая методика поверки устанавливает требования к первичной и периодической поверке ВАФ.

Для исполнения РА1.007.006 режим «ВАФ» определение (контроль) метрологических характеристик осуществляется только в объеме, указанном для данного режима, а для исполнения РА1.007.006-01 режимы «ВАФ/РАС» поверка осуществляется в объеме, указанном для режима «ВАФ» и для режима «РАС».

Определение погрешностей измерений силы постоянного и переменного тока, напряжения постоянного и переменного тока, частоты силы переменного тока и напряжения переменного тока, фазового угла сдвига между напряжением и током, фазового угла сдвига напряжения, фазового угла сдвига тока, активной и реактивной мощности (для режима «РАС») осуществляется только по пунктам настоящей методики поверки в зависимости от используемых в составе ВАФ датчиков тока.

Допускается проведение первичной (периодической) поверки отдельных измерительных каналов (с учетом используемых в составе ВАФ датчиков тока) и проведение периодической поверки для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Поверке подлежит каждый экземпляр ВАФ, при проведении первичной или периодической поверки выборочная поверка не допускается.

Поверку ВАФ осуществляют аккредитованные в установленном порядке метрологические службы государственных органов, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость к первичному эталону:

- единицы электрического напряжения гэт13-01;
- единицы силы электрического тока гэт4-91;
- единицы электрического напряжения гэт89-2008;
- единицы силы постоянного тока гэт88-2014;
- единицы электрической мощности гэт153-2019.

Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, – прямой метод измерений.

Диапазоны измерений силы постоянного и (или) переменного тока и количество датчиков тока указаны в формуляре РА1.007.006ФО.

На периодическую поверку ВАФ должен поставляться в комплекте с формулляром.

ВАФ, не прошедшие поверку, к выпуску в обращение и к применению не допускаются.

Допускается проводить калибровку ВАФ по настоящей методике поверки.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

2.2 Поверка прекращается при получении отрицательных результатов при проведении любой из операций, предусмотренных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер раздела (пункта) методики поверки	Проведение операций при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	ДА	ДА
Подготовка к поверке и опробование средства измерений, в том числе:	8	ДА	ДА
Проверка сопротивления изоляции блока измерительного	8.1	ДА	НЕТ
Проверка электрической прочности изоляции блока измерительного	8.2	ДА	НЕТ
Проверка электрической прочности изоляции датчиков тока	8.3	ДА	НЕТ
Опробование средства измерений	8.4	ДА	ДА
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	ДА	ДА
Определение метрологических характеристик режима «ВАФ»	10.1	ДА	ДА
Определение относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока	10.1.1	ДА	ДА
Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока	10.1.2	ДА	ДА
Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока	10.1.3	ДА	ДА
Определение погрешностей измерений силы постоянного тока	10.1.4	ДА	ДА
Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током	10.1.5	ДА	ДА
Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига напряжения	10.1.6	ДА	ДА
Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока	10.1.7	ДА	ДА
Определение метрологических характеристик режима «ПАС»:	10.2	ДА	ДА

Наименование операции	Номер раздела (пункта) методики поверки	Проведение операций при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC»	10.2.1	ДА	ДА
Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока режима «PAC»	10.2.2	ДА	ДА
Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности в режиме «PAC»	10.2.3	ДА	ДА
Определение погрешностей измерений силы постоянного тока в режиме «PAC»	10.2.4	ДА	ДА
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	ДА	ДА

Примечания

1 В зависимости от исполнения определение (контроль) метрологических характеристик осуществляется только в объеме указанном для данного режима: если РА1.007.006 то только режим «ВАФ», а если исполнение РА1.007.006-01 то поверка осуществляется в объеме указанном для режима «ВАФ» и для режима «ВАФ/PAC».

2 Определение погрешностей измерения силы постоянного и (или) переменного тока, а также углов фазового сдвига между токами и между напряжением и током при первичной и периодической поверке осуществляется в зависимости от используемых в составе ВАФ датчиков тока.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- отсутствие вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу ВАФ;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей, превышающих установленные нормы по электрооборудованию для измерения, управления и лабораторного применения.

ВНИМАНИЕ! НА ПОВЕРКУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ВАФ С ДАТЧИКАМИ ТОКА, ЕСЛИ ИХ НАЛИЧИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КОМПЛЕКТОМ ПОСТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ .9 РА1.007.004ФО.

3.2 Помещения, предназначенные для поверки, должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03.

3.3 Перед проведением поверки необходимо убедиться в том, что встроенные элементы питания полностью заряжены. В случае необходимости зарядить их.

3.4 Убедиться, что условия окружающей среды, соответствуют условиям проведения поверки. Результаты измерений условий окружающей среды внести в протокол поверки.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки ВАФ допускаются лица, аттестованные в установленном порядке в качестве поверителей, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и изучившие настоящую методику поверки и эксплуатационные документы: РА.007.006РЭ «Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-(М2)». Руководство по эксплуатации» и РА.007.006ФО «Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-(М2)». Формуляр».

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 Перечень средств поверки и средств измерений, используемых при поверке, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта и наименование операции поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки: обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии - обозначения типа, модификации
Основные средства поверки			
10.1.1 и 10.2.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока	Калибратор 3 разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. №3457	Воспроизведение напряжения постоянного тока Диапазон Δ , погрешность ±0,5 В ±0,07 мВ ±5,0 В ±0,11 мВ ±20,0 В ±0,26 мВ ±65,0 ±1,695 мВ ±100,0 В ±2,22 мВ ±325,0 В ±21,25 мВ ±650,0 В ±37,5 мВ ±1000,0 ±55,0 мВ	Калибраторы многофункциональные CALIBRO 14x (модели 142), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) 39949-15 Калибратор универсальный 9100Е с токовой катушкой 1000

Номер пункта и наименование операции поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки: обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии - обозначения типа, модификации
10.1.2 и 10.2.2 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока	Калибратор 2 разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 14.05.2015 г. №575 и приказ от 05.12.2019 г. №2863	Воспроизведение переменного электрического напряжения Диапазон Δ , погрешность 10 мВ $\pm 0,05$ мВ 100 мВ $\pm 0,108$ мВ 500 мВ $\pm 0,19$ мВ 5,0 В $\pm 1,9$ мВ 10 В $\pm 2,8$ мВ 100 В $\pm 30,0$ мВ 240 В $\pm 0,272$ В 500 В $\pm 0,350$ В 650 В $\pm 0,395$ В 1000 В $\pm 0,500$ В Воспроизведение частоты переменного тока в диапазоне частот от 0,1 Гц до 20 МГц, с абсолютной погрешностью измерения $\pm 0,00005$ Гц	A, рег. № 25985-03. Калибратор многофункциональный Fluke 5720A, рег. № 52495-13. Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН. Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный «Энергомонитор-3.1КМ», модификация «Энергомонитор-3.1КМ» П-02-010-3-0-50-1000К10, рег. № 52854-13. Источник переменного тока и напряжения трехфазный программируемый «ЭнергоФорма-3.3-100». Конкретно использовать Калибраторы многофункциональные CALIBRO 14x (модели 142), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) 39949-15 (для п. 10.1.1-10.1.5 и 10.2.1 -10.2.4)
10.1.3 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для режима «ВАФ» и 10.2.3 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относитель-	Калибратор 2 разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 14.05.2015 г. №575 и приказ от 05.12.2019 г. №2863	Воспроизведение переменного электрического напряжения Диапазон Δ , погрешность 4,0 мА $\pm 0,003$ мА 100 мА $\pm 0,06$ мА 400 мА $\pm 0,3$ мА 1,0 А $\pm 0,6$ мА 5,0 А ± 11 мА 10,0 А ± 16 мА 20 А ± 26 мА 40 А ± 27 мА 100 А $\pm 0,7$ А 300 А $\pm 1,5$ А 500 А $\pm 2,3$ А 1000 А $\pm 4,3$ А Воспроизведение частоты переменного тока в диапазоне частот от 0,1 Гц до 20 МГц, с абсолютной погрешностью измерения $\pm 0,00005$ Гц	

Номер пункта и наименование операции поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки: обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии - обозначения типа, модификации
ной погрешности измерений активной и реактивной мощности режима «PAC»			
10.1.4 и 10.2.4 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока	Калибратор 2 разряда по ГПС, утвержденной Приказом Росстандарта от 01.10.2018 г. №2091	Воспроизведение силы постоянного тока Диапазон Δ , погрешность $\pm 10 \text{ mA}$ $\pm 0,0016 \text{ mA}$ $\pm 100 \text{ mA}$ $\pm 0,016 \text{ mA}$ $\pm 1 \text{ A}$ $\pm 0,25 \text{ mA}$ $\pm 5 \text{ A}$ $\pm 3,0 \text{ mA}$ $\pm 10 \text{ A}$ $\pm 4,0 \text{ mA}$ $\pm 20 \text{ A}$ $\pm 30,0 \text{ mA}$ $\pm 30 \text{ A}$ $\pm 130,0 \text{ mA}$ $\pm 500 \text{ A}$ $\pm 1,7 \text{ A}$ $\pm 1000 \text{ A}$ $\pm 3,3 \text{ A}$	
10.1.5 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током	Калибратор воспроизведения фазового угла сдвига между напряжением и током.	Диапазон воспроизведения фазового угла сдвига от 0 до 360° . Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности фазового угла, $\pm 0,15^\circ$, в диапазоне частот от 40 до 200 Гц	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный «Энергомонитор-3.1КМ», модификация «Энергомонитор-3.1КМ» П-02-010-3-0-50-1000К10, рег. № 52854-13.
10.1.6 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига напряжения и 10.1.7 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока	Калибратор для воспроизведения фазового угла сдвига напряжении и фазового угла сдвига тока.	Диапазон воспроизведения фазового угла сдвига от 0 до 360° . Пределы допускаемой абсолютной погрешности фазового угла, $\pm 0,02^\circ$, в диапазоне частот от 45 до 55 Гц	Источник переменного тока и напряжения трехфазный программируемый «ЭнергоФорма-3.3-100». Калибратор напряжения и тока эталонный многофункциональный «ПАРМА ГС8.03», рег. № 46614-11
Вспомогательные средства поверки (оборудование)			
8.1, 8.2 и 8.3	Средство измерений для проверки электрического сопротивления и	Диапазон выходных напряжений в режиме измерения пробоя, в диапа-	Установка для проверки параметров электробезопасности GPI-735A,

Номер пункта и наименование операции поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки: обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии - обозначения типа, модификации
	электрической прочности изоляции	зоне частот (50/60) Гц Диапазон Δ , погрешность 0,1 кВ ± 6 В 1 кВ ± 15 В 3 кВ ± 35 В 5 кВ ± 55 В 6 кВ ± 65 В Диапазон измеряемого электрического сопротивления в режиме измерения электрического сопротивления от 1 до 500 МОм, $\Delta = \pm 5\%$ от 501 до 1999 МОм, $\Delta = \pm 10\%$ от 2000 до 9999 МОм, $\Delta = \pm 20\%$	рег. № 46633-11 (для первичной поверки)
Определение условий проведения поверки	Средство измерения температуры окружающего воздуха	Измерение температуры окружающего воздуха в диапазоне от 0 до 50 °C; $\Delta = \pm 0,5$ °C	Измеритель влажности и температуры ТКА-ПКМ, рег. № 24248-09
	Средство измерений относительной влажности воздуха	Измерения относительной влажности окружающего воздуха в диапазоне от 10 до 98 % $\Delta = \pm 5\%$	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М», рег. № 32014-11.
	Средство измерения атмосферного давления	Измерение атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа $\Delta = \pm 0,2$ кПа	Барометр-анероид специальный БАММ-1, рег. № 5738-76
10.1.3- 10.1.5, 10.1.7 10.2.3 и 10.2.4	Устройство для усиления силы постоянного и переменного тока до 1000 А	Катушки усилители тока Fluke 9000-200 с коэффициентом трансформации x10 и x50	Катушки усилители тока Fluke 9000-200 с коэффициентом трансформации x10 и x50 Токовая катушка 140-50 с коэффициентом трансформации 50 из комплекта поставки калибратора многофункционального CALIBRO 14x, модель 142
8-12	Компьютер (ПВЭМ)	ПК IBM, наличие интер-	

Номер пункта и наименование операции поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки: обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования	Метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии - обозначения типа, модификации
		файса Ethernet, USB, объем оперативной памяти не менее 2Гб; объем жесткого диска не менее 20 Гб ; операционная система Windows с установленным программным обеспечением	

5.2 Допускается использование других средств измерений, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

5.3 Соотношение погрешностей эталонов, средств поверки к поверяемому прибору при одном и том же значении измеряемой величины не более 1:3.

5.4 Все средства поверки должны иметь сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, действующие свидетельство о поверке.

5.5 При разработке настоящей методики поверки использовались следующие поверочные схемы:

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2021 г. № 1436 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»;
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 года № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 10^{-16} до 100 А»
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 сентября 2021 года № 1942 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц»;
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 года № 668 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от $1 \cdot 10^{-8}$ до 100 А в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^6$ Гц

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75;
- подготовить к работе эталоны, средства поверки и средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с руководствами по их эксплуатации (все средства измерений должны быть исправны и иметь подтверждение о пригодности к применению).
- извлечь ВАФ из сумки и выдержать в нормальных условиях окружающей среды не менее 4 часов, если он находился в климатических условиях, отличающихся от рабочих условий применения;

- проверить чистоту концевых частей зажимов датчиков тока, при необходимости произвести их очистку;
- соединить зажимы защитного заземления используемых средств поверки с контуром заземления помещения, где осуществляется поверка;
- прогреть в течение 30 минут эталоны и средства поверки перед проведением поверки нормируемых метрологических характеристик ВАФ.

6.2 Общие требования безопасности при проведении поверки – согласно ГОСТ 12.3.019-80.

6.3 Подготовку приборов к поверке, сборку и разборку измерительных цепей следует выполнять при отсутствии на ВАФ и применяемых средствах поверки напряжения и остаточного заряда.

6.4 Для снятия напряжения и остаточного заряда с приборов и средств поверки и предупреждения ошибочного появления на них напряжения, необходимо обеспечивать:

- отключением источников питания;
- заземлением корпусов средств поверки.

6.5 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной документацией на устройство и входящих в его комплект компонентов.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 Произвести внешний осмотр корпуса измерительного блока, датчиков тока и кабелей, необходимых для поверки. ВАФ и комплектующие изделия не должны иметь видимых повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов.

7.2 Проверить:

- внешний вид ВАФ на соответствие описанию типа;
- соответствие заводского номера измерительного блока, расположенного в батарейном отсеке, типов и заводских номеров датчиков тока, указанных в формуляре (при периодической поверке). Для проверки заводского номера ВАФ отвинтить винт на батарейном отсеке, снять крышку и удалить элементы питания. Установить элементы питания и закрыть крышку батарейного отсека;
- наличие и целостность пломб (при периодической поверке);
- смыкание концевых частей зажима датчиков тока ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-4 и ДТИ-5, а для ДТИ-3 и надежность защёлки обода;
- отсутствие внутри ВАФ посторонних предметов или незакрепленных деталей. Убедиться, что при манипуляциях с ВАФ (поступательные, вращательные движения) отсутствует посторонний шум.

7.3 Результаты поверки считать положительными, если измерительный блок, датчики тока и коммутационные разъемы не имеют видимых повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов, посторонний шум внутри ВАФ отсутствует, заводские номера измерительного блока, типы, заводские номера датчиков тока, соответствуют комплекту данного ВАФ, указанного в формуляре.

7.4 При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и ВАФ допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, ВАФ к дальнейшей поверке не допускается.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

При подготовке к поверке ВАФ следует определиться с объемом поверки, которая зависит от исполнения ВАФ, количества и диапазонов измерений датчиков тока входящих в состав ВАФ, указанных в его формуляре:

- только режим «ВАФ» - для исполнения РА1.007.006;
- режим «ВАФ» и режим «РАС» - для исполнения РА1.007.006-01;

Если в комплекте с ВАФ количество ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3, ДТИ-4 и ДТИ-5 меньше че-

тырех, то поверка осуществляется:

- с одним датчиком тока, поочередно для каждого из входов «A», «B», «C» и «X»;
- с двумя датчиками тока сначала для двух входов «A» и «B», затем для входов «C» и «X», если в комплекте поставки два датчика тока;
- для трех входов «A», «B» и «C», затем датчик тока канала «A» подключить к входу «X», если в комплекте поставки три датчика тока.

Для определения метрологических характеристик режима «PAC» необходимо:

1) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ.

2) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим ВКЛ, войти в меню «Параметры» и нажать «Enter». Выбрать из предложенного списка:

- «+» → «ДЗ» → Enter → Ua → Enter, аналогичным образом выбрать каналы Ub, Uc и Ux (для определения погрешностей измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и для определения погрешностей измерений напряжения постоянного тока);
- «+» → «ДЗ» → Enter → Ia → Enter, аналогичным образом выбрать каналы Ib, Ic и Ix (для определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, и для определения погрешностей измерений напряжения постоянного тока);
- «+» → «Ч» → Enter → Ua → Enter;
- «+» → «Ч» → Enter → Ia → Enter;
- «+» → «AM» → Enter → Pa → Enter, аналогичным образом выбрать каналы Pb, Pc и Rx;
- «+» → «PM» → Enter → Qa → Enter, аналогичным образом выбрать каналы Qb, Qc и Qx;
- Esc → выбрать «ДА» для сохранения настроек.

3) На ПК установить, и запустить Программу TRANSCOP, для просмотра зарегистрированных в режиме «PAC» результатов измерений.

4) После каждого пункта поверки извлекать карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК, запустить Программу TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

5) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

6) Провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

Определение метрологических характеристик осуществлять в соответствии с заданными значениями в протоколе первичной (периодической) поверки, согласно Приложению В.

Определение метрологических характеристик ВАФ производится методом прямых измерений.

При проведении первичной поверки необходимо определить сопротивление изоляции и параметры входных электрических цепей блока измерительного, провести испытание электрической прочности изоляции блока измерительного и датчиков тока.

8.1 Проверка сопротивления изоляции блока измерительного

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВАФ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, А ПО ОКОНЧАНИИ ПОВЕРКИ УСТАНОВИТЬ ИХ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО.

8.1.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи установки для проверки параметров электробезопасности GPI-735A (далее по тексту – установка GPI-735A).

8.1.2 Установку GPI-735A подготовить к работе согласно инструкции по эксплуатации.

8.1.3 Соединить контакты блока измерительного в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Схема соединений для проверки электрического сопротивления и прочности изоляции блока измерительного

- объединить входы напряжения U_A , U_B , U_C , U_X , N и N_x образовав контакт – K1;
- объединить входы тока I_A , I_B , I_C и I_X образовав контакт – K2;
- обернуть корпус ВАФ фольгой образовав контакт K0.

8.1.4 ВАФ в выключенном состоянии поместить в блокировочную высоковольтную камеру.

8.1.5 Установить на установке GPI-735A испытательное напряжение постоянного тока 1000 В, измерить сопротивление изоляции между контактом K0 и объединенными контактами K1 и K2;

8.1.6 Зафиксировать в протоколе поверки результаты испытаний электрического сопротивления изоляции блока измерительного.

8.1.7 Снять испытательное напряжение.

8.1.8 Результаты поверки считать положительными, если сопротивление изоляции не менее 2 МОм.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции блока измерительного

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВАФ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, А ПО ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ УСТАНОВИТЬ ИХ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО.

8.2.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи установки GPI-735A.

8.2.2 Установку GPI-735A подготовить к работе согласно инструкции по эксплуатации.

8.2.3 Соединить контакты блока измерительного в соответствии с рисунком 1 настоящей методики поверки.

8.2.4 Подать испытательное напряжение значением 3,3 кВ частотой 50 Гц между контактом K0 и объединенными контактами K1 и K2;

8.2.5 Испытательное напряжение, для проверки электрической прочности изоляции, повышать до указанного значения в течение 5 с, и удерживаться его в течение 5 с, при этом цепь должна быть электрически изолирована от любого внешнего средства заземления.

8.2.6 Снять испытательное напряжение.

8.2.7 Появление шума при испытаниях не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний электрической прочности изоляции.

8.2.8 Зафиксировать в протоколе поверки результаты испытаний электрической прочности изоляции блока измерительного.

8.2.9 Результаты поверки считать положительными, если в результате испытаний не произошло пробоя изоляции.


8.3 Проверка электрической прочности изоляции датчиков тока

8.3.1 Соответствие требованиям проверяют при помощи установки GPI-735A.

8.3.2 Испытаниям подвергают датчики тока в соответствии с требованиями и по методике ГОСТ IEC 61010-2-032-2014.

8.3.3 Установку GPI-735A подготовить к работе согласно инструкции по эксплуатации.

8.3.4 Концевые части зажима датчиков тока ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-4 и ДТИ-5 образуют контакт K1, обернутые металлической фольгой корпуса датчиков тока (алюминиевой или медной), образуют контакт K0, как показано на рисунке 2.



K1 – магнитопровод ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-4 и ДТИ-5;

K0 – корпус датчика тока, обернутый фольгой.

Рисунок 2 – Схема соединений для проверки электрической прочности изоляции датчиков тока ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-4 и ДТИ-5

8.3.5 Для ДТИ-3 – обернуть обод и переключатель диапазонов фольгой, образовав контакт K1 и контакт K0 соответственно, как показано на рисунке 3




Рисунок 3 – Схема соединений для проверки электрической прочности изоляции датчика тока ДТИ-3

8.3.6 Датчики тока последовательно поместить в блокировочную высоковольтную камеру.

8.3.7 Подать испытательное напряжение согласно таблице 3. Испытательное напряжение, для проверки электрической прочности изоляции, повышать до указанного значения в течение 5 с, и удерживаться в течение 5 с, при этом цепь должна быть электрически изолирована от любого внешнего средства заземления.

8.3.8 Снять испытательное напряжение.

8.3.9 Появление «короны» или шума при испытаниях не является признаком неудовлетворительных результатов проверки электрической прочности изоляции.

8.3.10 Зафиксировать в протоколе поверки результаты испытаний электрической прочности изоляции датчиков тока, входящих в комплект поставки ВАФ.

Таблица 3

Тип датчика тока	Измерение между	Напряжение испытательное, кВ, частотой 50 Гц	Время воздействия
------------------	-----------------	--	-------------------

ДТИ-1	контактами K1 и K0	3,3	5 с
ДТИ-2	контактами K1 и K0	3,3	5 с
ДТИ-3	Контактами K1 и K0	3,3	5 с
ДТИ-4	контактами K1 и K0	3,3	5 с
ДТИ-5	контактами K1 и K0	3,3	5 с

8.3.11 Результаты поверки считать положительными, если в результате испытаний не произошло пробоя изоляции.

8.3.12 В случае возникновения пробоя или обугливания изоляции, ДТИ бракуется, а поверка прекращается.

8.4 Опробование средства измерений

8.4.1 Включить питание ВАФ, кратковременно нажав клавишу «», расположенную на лицевой панели ВАФ. В случае отсутствия сигнала, убедиться в наличии встроенных элементов питания или в том, что встроенные элементы питания полностью заряжены. В случае необходимости, зарядить их.

8.4.2 Сразу после включения питания ВАФ запускается программа самотестирования, на экране ВАФ отображается заставка с логотипом, адресом сайта и фактическим адресом Компании. После заставки на дисплее отобразится одно из предупреждений:

- «Недостаточное напряжение питания»;
- «Установите дату и время»;
- «SD-карта подключена»;
- «0,00 В»;

а также справа внизу – один из видов индикатора уровня заряда элементов питания, «», «», «» и тип измеряемых данных: «» – отображение среднеквадратического значения полного сигнала или «» – отображение действующего значения основной гармоники.

8.4.3 Если при включении ВАФ на экране отображается предупреждение «Установите дату и время», это означает, что ВАФ долго не использовался, необходимо:

- проверить уровень заряда элементов питания, при низком уровне заряда – зарядить их;
- установить текущую дату и время, если они установлены не корректно;
- после подзарядки внутренней схемы (ионистора) ВАФ информация «Установите дату и время» при включении отображаться не будет.



8.4.4 Нажать клавишу «», откроется главное меню, как показано на рисунке 4.




Рисунок 4 – Внешний вид меню ВАФ

8.4.5 Используя клавиши перемещения курсора «» - вправо, «» - влево, «» - вниз и «» - вверх убедиться, что курсор перемещается (активное в данный момент подменю подсвечивается).

8.4.6 Последовательно подключить к ВАФ входящие в его состав (при наличии) дат-

чики тока (ДТИ-1, ДТИ-2, ДТИ-3, ДТИ-4 и ДТИ-5), убедиться, что при подключении датчиков тока изменяется отображение пиктограммы  , количество подключенных датчиков тока равно 3.

8.4.7 Установить курсор в меню « - Трехфазные измерения» на подменю « - Векторы», нажать клавишу « » и пролистать все подменю.

8.4.8 Аналогичным образом пролистать подменю «Мощность  » и «Параметры несимметрии  ». Убедиться, что все подменю доступны и открываются.

8.4.9 Аналогичным образом проверить все подменю «Однофазные измерения» и «Настройки прибора». Убедиться, что все подменю доступны и открываются.

8.4.10 Проверить текущую дату и время ВАФ, при необходимости установить дату и время.

8.4.11 Результаты поверки считать положительными, если все подменю открываются, индикация осуществляется правильно, количество подключенных датчиков тока определяется корректно.

9 Проверка версии программного обеспечения средства измерений

9.1 Проверка версии программного обеспечения ВАФ осуществляется визуально, одновременно с опробованием.

9.2 Включить питание ВАФ, кратковременно нажав клавишу « », расположенную на лицевой панели ВАФ.

9.3 Нажать клавишу « », используя клавиши перемещения курсора « » выбрать меню «Настройки -  » и нажать клавишу « », в подменю «Настройки», используя клавиши перемещения курсора « » и « » выбрать подменю « -«Информация о приборе» и нажать клавишу « ».

9.4 На дисплее для режима «ВАФ» будет доступна информация о ВАФ:

- наименование прибора;
- заводской номер прибора;
- год выпуска;
- версия ПО;
- суммарное напряжение всех четырех элементов электропитания.

9.5 Выйти из подменю «Информация о приборе», нажать клавишу « », если предусмотрен режим «PAC», то проверить и его версию программного обеспечения. Перейти в режим «PAC», нажать клавишу « » три раза, войти в кадр «microSD», клавишами перемещения курсора перейти в «Инф о приборе» нажать клавишу « ».

9.6 На дисплее для режима «PAC» будет доступна информация о ВАФ:

- наименование прибора;
- заводской номер прибора;
- год выпуска;
- версия ПО;
- заряд АКБ - суммарное напряжение всех четырех элементов электропитания.

9.7 Результаты поверки считать положительными, если индикация версии ПО на экране ВАФ для режима «ВАФ» не ниже версии 1.34, а для режима «PAC» не ниже 1.40.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Определение метрологических характеристик режима «ВАФ»

10.1.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора универсального CALIBRO 14x, модель 142 (далее по тексту – калибратор).

Калибратор и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «ВАФ» осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Подключить входы напряжения ВАФ к калибратору, как показано на рисунке 5.
- 2) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор перевести в режим «Воспроизведения напряжения постоянного тока».
- 3) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».
- 4) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П1.1 Приложения В, нажав кнопку «OUTPUT».
- 5) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П1.1, результаты измерений напряжения постоянного тока для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» (измеренные значения).




Рисунок 5 – Схема подключений для определения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока

6) Определить относительную погрешность измерений напряжения постоянного тока по формуле (2), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.1 (погрешности измерений)).

7) Аналогичным образом последовательно сформировать сигнал для остальных поверяемых точек, согласно таблице П1.1 Приложения В, выдать, измерить и определить относительные погрешности измерений напряжения постоянного тока для остальных поверяемых точек. Результаты измерений и определения погрешностей измерений напряжения постоянного тока занести в протокол поверки в таблицу П1.1 Приложения В.

8) Результаты поверки считать положительными, если полученные значения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока в режиме «ВАФ» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.2 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора. Калибратор и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.1.2.1 Определение относительной погрешности измерений, среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS), и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока, для режима «ВАФ» осуществляется в следующей последовательности:

1) Входы напряжения ВАФ, каналы «A», «B», «C» и «N» подключить к калибратору, как показано на рисунке 5, каналы напряжения «X» и «Nx», не подключать.

2) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор перевести в режим «Воспроизведения напряжения переменного тока».

3) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».

4) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П1.2 Приложения В, нажав кнопку «OUTPUT».

5) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П1.2 результаты измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и частоты напряжения переменного тока.

6) Определить относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока по формуле (2), а абсолютную погрешность измерений частоты напряжения переменного тока по формуле (3), приведенным в разделе 11, результаты определения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.2 (погрешности измерений, U, B и f, Гц)).

7) Аналогичным образом последовательно сформировать сигнал для остальных поверяемых точек, согласно таблице П1.2 Приложения В, выдать, измерить и определить относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютную погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для остальных поверяемых точек. Результат измерений и определения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.2 (погрешности измерений U, B и f, Гц)).

8) Снять напряжение, отключить от ВАФ входы напряжения каналов «A», «B», «C» и «N» и подключить ВАФ к калибратору по входам напряжения «X» и «Nx».

9) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы, согласно таблице П1.2 Приложения В, выдать, измерить и определить относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока для канала «X», выполнить операции по п. 4) – 7) п.10.1.2.1 настоящей методики поверки, результаты измерений и вычислений занести в протокол поверки в таблицу П1.2 Приложения В.

10) Результаты поверки считать положительными, если полученные значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для режима «ВАФ» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.3 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока

Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока по настоящему пункту методики поверки осуществляется для датчиков тока входящих в состав конкретного ВАФ, предъявленного на поверку.

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора, рамки для поверки ВАФ с датчиками тока ДТИ-1 (рисунки Б.1 и Б.2 Приложения Б) и токовой катушкой 140-50 с коэффициентом усиления 50. При значениях силы переменного тока менее 20 А, допускается не использовать рамку для поверки ВАФ, а подавать значения силы переменного тока непосредственно с помощью калибратора.

Примечание – При отсутствии рамки для поверки ВАФ допускается имитировать значения силы переменного тока более 20 А с помощью ампер/витков. Количество ампер/витков кратно значению силы переменного тока в цепи калибратора, умноженному на количество ампер/витков.

Калибратор и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.1.3.1 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока ВАФ в комплекте с ДТИ-1 для режима «ВАФ» осуществляется в следующей последовательности:

1) Датчики тока ДТИ-1 подключить к входам тока каналов «A», «B» и «C» ВАФ и к калибратору, как показано на рисунке 6, датчик тока ДТИ-1 к входу тока «X» ВАФ, не подключать.

2) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения силы переменного тока».

3) Обхватить датчиками тока ДТИ-1 токопровод таким образом, чтобы, знак «●», расположенный на корпусе ДТИ-1, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, посередине окна магнитопровода ДТИ-1.

4) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».




Рисунок 6 – Схема подключений для определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-1

5) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П2.1 Приложения В, нажав кнопку «OUTPUT» на калибраторе.

6) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П2.1, результаты измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для каждого измерительного канала «A», «B» и «C» и частоты силы переменного тока для ВАФ при использовании ДТИ-1.

7) Определить погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока по формулам, приведенным в разделе 11, приведенную по формуле (1), относительную по формуле (2), а абсолютную погрешность измерений частоты силы переменного тока по формуле (3).

8) Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока для ВАФ в комплекте с ДТИ-1 занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П2.1).

9) Поверку точек № 3-6 для ВАФ в комплекте с датчиками тока ДТИ-1 выполнить при помощи калиброванной рамки с числом витков $n = 10$ или с помощью ампер-витков (рисунки Б.1 и Б.2 Приложения Б), установив на калибраторе значение силы переменного тока, согласно таблице 4.

Таблица 4

Заданный параметр	Точки поверки, № п/п					
	1	2	3	4	5	6
I, А	0,1	0,4	0,5 (5) ¹⁾	1,0 (10) ¹⁾	2,0 (20) ¹⁾	4,0 (40) ¹⁾

¹⁾ При определении погрешности измерений силы переменного тока с датчиками тока ДТИ-1 использовать калиброванные рамки (Приложение Б) с числом витков $n = 10$.

10) Аналогичным образом последовательно сформировать сигнал для остальных проверяемых точек, согласно таблице П2.1 Приложения В, выдать, измерить и определить относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютную погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для остальных проверяемых точек. Результат измерений и определения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П2.1 (погрешности измерений I, А и f, Гц)).

11) Снять сигнал, отключить от калибратора и от ВАФ датчики тока ДТИ-1 каналов «А», «В» и «С» и подключить датчик тока ДТИ-1 к входу «Х» ВАФ и к калибратору. Обхватить ДТИ-1 токопровод таким образом, чтобы, знак «●», расположенный на корпусе ДТИ-1, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-1.

12) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать, измерить и определить погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для канала «Х», выполнить операции по п. 5) - 10), результаты измерений и вычислений занести в таблицу П2.1 Приложения В.

13) Результаты поверки считать положительными, если полученные значения погрешностей измерения среднеквадратического значения силы, и частоты силы переменного тока для режима «ВАФ» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.3.2 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока ВАФ при использовании ДТИ-2 для режима «ВАФ» осуществляется в следующей последовательности:

1) Датчики тока ДТИ-2 подключить к входам тока ВАФ последовательно сначала канал «А», затем «В», «С» и «Х» и к калибратору, через токовую катушку 140-50 с коэффициентом усиления $x50$, как показано на рисунке 7.

2) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор переключить в режим «Воспроизведение силы переменного тока».

3) Обхватить ДТИ-2 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑», расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

4) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать кла-

вишу «Enter».




Рисунок 7 – Схема подключений для определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-2 и ДТИ-3

5) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно Приложению В, таблица П3.1. Поверяемый сигнал среднеквадратического значения силы переменного тока сформировать согласно таблице 5

Таблица 5

Заданный параметр	Точки поверки, № п/п					
	1	2	3	4	5	6
I, A	0,1 (5) ¹⁾	1,0 (50) ¹⁾	2,0 (100) ¹⁾	5,0 (250) ¹⁾	6,0 (300) ¹⁾	10,0 (500) ¹⁾

¹⁾ При определении погрешности измерений силы переменного тока с датчиками тока ДТИ-2 использовать токовую катушку 140-50 из комплекта поставки калибратора многофункционального CALIBRO 14x, модель 142

6) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П3.1 результаты измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, и частоты силы переменного тока для канала «А».

7) Определить приведенную погрешность измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для канала «А» ВАФ при использовании ДТИ-2 по формуле (2), а абсолютную погрешность измерений частоты силы переменного тока по формуле (3). Формулы для расчета погрешностей измерений приведены в разделе 11.

8) Занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П3.1 (погрешности измерений)) результат определения приведенной погрешности измерений для среднеквадратического значения силы переменного тока, и абсолютной погрешности измерений для частоты силы переменного тока канала «А».

9) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П3.1 Приложения В, выдать, и измерить среднеквадратическое значение силы переменного тока и частоту силы переменного тока для остальных поверяемых точек канала «А», выполнив операции по п. 5)-8) п. 10.1.3.2 настоящей методики поверки. Поверяемые сигналы среднеквадратического значения силы переменного тока сформировать согласно таблице 5. Снять сигнал.

10) Определить погрешности измерений, среднеквадратического значения силы пе-

ременного тока для поверяемых точек 2 и 3 по формуле (1), для поверяемых точек 4, 5 и 6 по формуле (2), и абсолютные погрешности измерений частоты силы переменного тока, по формуле (3) приведенных в разделе 11.

11) Результаты измерений и определений погрешностей измерения среднеквадратического значения силы переменного тока, и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока для канала «А» ВАФ при использовании датчиков тока ДТИ-2 занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П3.1 (погрешности измерений)).

12) Отключить от калибратора и от ВАФ датчик тока ДТИ-2 канала «А» и последовательно подключать к ВАФ и калибратору ДТИ-2 сначала канала «В», затем «С» и «Х». Обхватить ДТИ-2 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

13) Последовательно выполнить операции по п. 5)-11) п. 10.1.3.2 настоящей методики поверки, сначала для канала «В», затем для канала «С» и канала «Х» ВАФ, при использовании ДТИ-2. Снять сигнал.

14) Результаты поверки среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока для режима «ВАФ» при использовании ДТИ-2 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.3.3 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока ВАФ при использовании ДТИ-3 для режима «ВАФ» осуществляется в следующей последовательности:

1) Подключить ДТИ-3 к входам «А», «В» и «С» ВАФ и, через токовую катушку 140-50 с коэффициентом усиления x50 подключить к калибратору, аналогично, как показано на рисунке 7. Одновременно к токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 можно подключить до четырех датчиков тока ДТИ-3. Датчик тока ДТИ-3 к входу тока «Х» ВАФ, не подключать.

2) Обхватить ободом ДТИ-3 катушку, так чтобы «↑» указывала направление тока, обод был надежно защелкнут, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-3. Датчики тока ДТИ-3 в токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 расположить так, как показано на рисунке 7 (расположение ДТИ-3 при подключении катушки).

3) Переключатель режимов перевести на диапазон 0,3 кА.

4) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения силы переменного тока».

5) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».

6) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П4.1 Приложения В. Поверяемый сигнал значения силы переменного тока сформировать согласно таблице 6 для диапазона 0,3 кА.

Таблица 6

Заданный параметр	Точки поверки, № п/п					
	1	2	3	4	5	6
0,3 кА	0,1 (5) ¹⁾	1,0 (50) ¹⁾	2,0 (100) ¹⁾	5,0 (250) ¹⁾	6,0 (300) ¹⁾	-
3,0 кА	0,8 (40) ¹⁾	2,0 (100) ¹⁾	6 (300) ¹⁾	10 (500) ¹⁾	15 (750) ¹⁾	20,0 (1000) ¹⁾

¹⁾ При определении погрешности измерений силы переменного тока с датчиками тока ДТИ-3 использовать токовую катушку 140-50 из комплекта поставки калибратора

Заданный параметр	Точки поверки, № п/п					
	1	2	3	4	5	6
многофункционального CALIBRO 14x, модель 142						

7) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П4.1 (Измеренные значения), результаты измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для каждого измерительного канала «А», «В», «С» и частоты силы переменного тока для диапазона 0,3 кА.

8) Определить относительные погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и абсолютную погрешность измерения частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-3, для диапазона 0,3 кА по формулам, приведенным в разделе 11, относительную по формуле (2), абсолютную погрешность измерений частоты силы переменного тока по формуле (3) и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.1 (погрешности измерений)) для диапазона 0,3 кА

9) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П4.1 Приложения В, выдать, измерить и определить погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока остальных поверяемых точек для диапазона 0,3 кА. Снять сигнал.

10) Определить и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.1 (погрешности измерений)) относительные погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока остальных поверяемых точек каналов «А», «В» и «С» для диапазона 0,3 кА.

11) Перевести переключатель пределов на датчиках тока ДТИ-3 на диапазон 3,0 кА.

12) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке для диапазона 3,0 кА, согласно таблице П4.1 Приложения В. Поверяемый сигнал силы переменного тока и частоты силы переменного тока сформировать согласно таблице 6, для диапазона 3,0 кА.

13) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П4.1 (Измеренные значения) результаты измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для каждого канала «А», «В», «С» и частоты силы переменного тока для диапазона 3,0 кА.

14) Определить погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-3, для диапазона 3,0 кА по формулам, приведенным в разделе 11, относительную по формуле (2), абсолютную погрешность измерений частоты силы переменного тока по формуле (3) и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.1 (погрешности измерений)), при использовании ДТИ-3 на диапазоне 3,0 кА.

15) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек для диапазона 3,0 кА, согласно таблице П4.1 Приложения В, выдать, измерить и определить погрешности измерений. Снять сигнал.

16) Результат определения относительной погрешности измерений силы переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока для каналов «А», «В» и «С» занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.1 (погрешности измерений)) для диапазона 3,0 кА при использовании ДТИ-3.

17) Отключить датчики тока ДТИ-3 каналов «А», «В» и «С» от ВАФ и катушки, подключить к каналу «Х» ВАФ датчик тока ДТИ-3. Обхватить ободом ДТИ-3 катушку, так чтобы «↑» указывала направление тока, обод был надежно защелкнут, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-3. Датчики тока ДТИ-3 в токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления х50 расположить так, как показано на рисунке 7 (расположение ДТИ-3 при подключении катушки).

18) Выполнить операции по п. 6)-16) п. 10.1.3.3 настоящей методики поверки, для канала «Х». Снять сигнал.

19) Результаты поверки среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока для режима «ВАФ» при использовании ДТИ-3 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.4 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока

10.1.4.1 Определение приведенной и относительной погрешности измерений силы постоянного тока в режиме «ВАФ» при использовании ВАФ в комплекте с датчиками тока ДТИ-4 осуществляется в следующей последовательности:

1) Датчики тока ДТИ-4 подключить к ВАФ и к калибратору через токовую катушку 140-50 с коэффициентом трансформации х50, подключение датчиков тока ДТИ-4 осуществлять на вход х50. ДТИ-4 подключать к катушке последовательно, сначала канал «А», затем «В», «С» и «Х».

2) Обхватить датчиком тока ДТИ-4 токопровод таким образом, чтобы, знак « $\uparrow+$ », расположенный на корпусе датчиков тока ДТИ-4, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-4.

3) Включить питание ВАФ и калибратора. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения силы постоянного тока».

4) Выполнить установку нуля, нажатием соответствующей кнопки на корпусе датчика тока ДТИ-4.

5) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать поверяемые сигналы согласно таблице П5.1, Приложение В. Значение силы постоянного тока для ДТИ-4 формировать согласно таблице 7

Таблица 7

Заданный параметр	Точки поверки, № п/п					
	1	2	3	4	5	6
I, A	-20,0 ¹⁾ (-1000)	-10 ¹⁾ (-500)	-0,2 ¹⁾ (-10)	0,2 ¹⁾ (10)	10 ¹⁾ (500)	20 ¹⁾ (1000)

¹⁾ При определении погрешности измерений силы постоянного тока с датчиками тока ДТИ-4 использовать токовую катушку 140-50 из комплекта поставки калибратора многофункционального CALIBRO 14x, модель 142

6) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П5.1 результаты измерений силы постоянного тока первой поверяемой точки для канала «А». Снять сигнал.

7) Определить относительную погрешность измерения силы постоянного тока, первой поверяемой точки канала «А» ВАФ при использовании ДТИ-4 по формуле (2), приведенной в разделе 11.

8) Результат определения, относительной погрешности измерений силы постоянного тока канала «А» ВАФ, при использовании датчиков тока ДТИ-4 занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П5.1 (погрешности измерений)).

9) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек согласно таблице П5.1, Приложение В, выдать, измерить, и занести в протокол поверки таблица П5.1 Приложения В (измеренные значения) значение силы постоянного тока для остальных поверяемых точек, для канала «А», при использовании ДТИ-4. Поверяемые сигналы значения силы постоянного тока ДТИ-4 сформировать согласно таблице 7. Снять сигнал.

10) Определить погрешности измерений силы постоянного тока: для поверяемых точек 2, 5 и 6 относительную погрешность измерений по формуле (2), для поверяемых точек 3 и 4 приведенную погрешность измерений, по формуле (1), приведенных в разделе 11.

11) Результаты определения погрешностей измерения силы постоянного тока, для канала «A» ВАФ при использовании датчиков тока ДТИ-4 занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П5.1 (погрешности измерений)).

12) Отключить от калибратора и от ВАФ датчик тока ДТИ-4 канала «A» и последовательно подключать к калибратору ДТИ-4 сначала канал «B», затем «C» и «X». Обхватить ДТИ-4 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-4, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-4.

13) Выполнить операции по п. 4)-11) п. 10.1.4.1 настоящей методики поверки, для ДТИ-4 для канала «B», затем для «C» и «X». Снять сигнал.

14) Результаты поверки ВАФ при использовании ДТИ-4 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений значения силы постоянного тока, для режима «ВАФ» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.4.2 Определение погрешности измерения силы постоянного тока в режим «ВАФ» при использовании ВАФ в комплекте с ДТИ-5 осуществляется в следующей последовательности:

1) Датчики тока ДТИ-5 подключить к ВАФ и калибратору, как показано на рисунке 8.




Рисунок 8 – Схема подключений для определения погрешности измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-5

2) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения силы постоянного тока».

3) Обхватить ДТИ-5 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-5, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчиков тока ДТИ-5.

4) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П6.1 Приложения В, убедиться, что на дисплее отображаются измеренные значения силы постоянного тока.

5) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П6.1, результаты измерений силы постоянного тока первой поверяемой точки для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

6) Определить относительную погрешность измерения силы постоянного тока первой поверяемой точки для каналов «A», «B», «C» и «X» ВАФ при использовании ДТИ-5 по форму-

ле (2), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П6.1 (погрешности измерений)).

7) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек согласно таблице П6.1 Приложения В, выдать, измерить и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П6.1 (измеренные значения)) измеренное значение силы постоянного тока, для каналов «A», «B», «C» и «X» ВАФ при использовании ДТИ-5. Снять сигнал.

8) Определить погрешности измерений силы постоянного тока: для поверяемых точек 2, 5 и 6 относительную погрешность измерений по формуле (2), а для поверяемых точек 3 и 4 приведенную погрешность измерений, по формуле (1) приведенных в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П6.1 (погрешности измерений)) результаты измерений и определения погрешностей измерения силы постоянного тока, для каналов «A», «B», «C» и «X» ВАФ, при использовании датчиков тока ДТИ-5.

9) Результаты поверки ВАФ при использовании ДТИ-5 в режиме «ВАФ» считать положительными, если полученные значения, погрешностей измерений силы постоянного тока не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ в комплекте с ДТИ-5 считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.5 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора. Калибратор и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.1.5.1 Определение абсолютной погрешности измерений, фазового угла сдвига между напряжением и током для ВАФ при использовании ДТИ-1 осуществляется, в следующей последовательности:

1) Собрать схему, как показано на рисунке 9, датчики тока ДТИ-1 и входы напряжения подключить к ВАФ, и к калибратору. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения Мощности».




Рисунок 9 – Схема подключений для определения абсолютной погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для ВАФ в комплекте с ДТИ-1, погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности в режиме «PAC»

2) Обхватить ДТИ-1 токопровод таким образом, чтобы, знак «●», расположенный на корпусе ДТИ-1, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопро-

вода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-1.

3) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Мощности – PQS» нажать клавишу «Enter», в кадре «Выбор канала» выбрать пару напряжение-ток одной фазы « U_a и I_a » между которыми определяется угол фазового сдвига и нажать клавишу «Enter».

4) Установить на калибраторе поверяемый сигнал, 0,1 А, 5 В, частотой 50 Гц и фазовый угол сдвига в соответствии с таблицей П2.2 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ.

5) Занести в протокол поверки, таблица П2.2, Приложение В, результаты измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для канала «A» (U_a и I_a). Для просмотра фазового угла сдвига использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

6) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару напряжение-ток канала «B» выбрать фазовый угол сдвига « U_b и I_b » и нажать клавишу «Enter».

7) Занести в протокол поверки, таблица П2.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_b и I_b » для канала «B».

8) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «C» выбрать фазовый угол сдвига « U_c и I_c » и нажать клавишу «Enter».

9) Занести в протокол поверки, таблица П2.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_c и I_c » для канала «C».

10) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «X» выбрать фазовый угол сдвига « U_x и I_x » и нажать клавишу «Enter».

11) Занести в протокол поверки, таблица П2.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_x и I_x » для канала «X».

12) Аналогичным образом последовательно сформировать поверочные сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П2.2 Приложения В, выдать, измерить, определить погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжение и током, выполнив операции по п. 4)-11) п. 10.1.5.1 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

13) Определить абсолютную погрешность измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током по формуле по формуле (3), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П2.2) результаты определения погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током для ВАФ при использовании ДТИ-1.

14) Результаты поверки ВАФ считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений фазового угла сдвига между напряжением и током не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.5.2 Определение абсолютной погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для ВАФ в комплекте с ДТИ-2 осуществляется, в следующей последовательности:

1) Собрать схему, аналогичную как показано на рисунке 9, датчики тока ДТИ-2 и входы напряжения подключить к ВАФ, и к калибратору. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения Мощности»

2) Включить питание калибратора и ВАФ.

3) Обхватить ДТИ-2 токопровод таким образом, чтобы, знак « $\uparrow +$ », расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

4) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Мощности – PQS» нажать клавишу «Enter», в кадре «Выбор канала» выбрать пару ток-напряжение одной фазы « U_a и I_a » между которыми измеряется фазовый угол сдвига и нажать клавишу «Enter».

5) Установить на калибраторе поверяемый сигнал, силы переменного тока 5 А, напряжения переменного тока 5 В и фазовый угол сдвига, соответствующий первой поверяемой точке таблице П3.2 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ.

6) Занести в протокол поверки, таблица П3.2, Приложение В, результаты измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для канала «A» (U_a и I_a). Для просмотра фазового угла сдвига использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

7) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару напряжение-ток канала «B» выбрать фазовый угол сдвига « U_b и I_b » и нажать клавишу «Enter».

8) Занести в протокол поверки, таблица П3.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_b и I_b » для канала «B».

9) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «C» выбрать фазовый угол сдвига « U_c и I_c » и нажать клавишу «Enter».

10) Занести в протокол поверки, таблица П3.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_c и I_c » для канала «C».

11) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «X» выбрать фазовый угол сдвига « U_x и I_x » и нажать клавишу «Enter».

12) Занести в протокол поверки, таблица П3.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_x и I_x » для канала «X».

13) Аналогичным образом последовательно сформировать поверочные сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П3.2 Приложения В, выдать, измерить, определить погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжение и током, выполнив операции по п. 3)-12) п. 10.1.5.2 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

14) Результаты поверки фазовых углов сдвига между напряжением и током считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током при использовании ДТИ-2 не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.5.3 Определение абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для ВАФ в комплекте с ДТИ-3 осуществляется, в следующей последовательности:

1) Входы каналов напряжения «A», «B», «C» и «X» подключить к калибратору как показано на рисунке 5, а ДТИ-3 подключить к входам каналов тока ВАФ и к калибратору, аналогично как показано на рисунке 7. Одновременно к токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 можно подключить четыре датчика тока ДТИ-3.

2) Обхватить ободом ДТИ-3 катушку, так чтобы «↑» указывала направление тока, обод был надежно защелкнут, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-3. Датчики тока ДТИ-3 в токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 расположить так, как показано на рисунке 7 (расположение ДТИ-3 при подключении катушки).

3) Переключатель режимов перевести на диапазон 0,3 кА. Включить питание калибратора и ВАФ.

4) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter», в кадре «Выбор канала» выбрать пару напряжение-ток одной фазы « U_a и I_a » между которыми измеряется фазовый угол сдвига и нажать клавишу «Enter»

5) Установить на калибраторе поверяемый сигнал силы переменного тока 0,1 А (5А), напряжения переменного тока 5 В и фазовый угол сдвига, соответствующий первой поверяемой точке согласно таблице П4.2 Приложения В (заданные значения) для диапазона 0,3 кА и выдать сигнал на входы ВАФ.

6) Занести в протокол поверки, таблица П4.2, Приложение В, результаты измерений фазового угла сдвига между напряжением и током для канала «А» (U_a и I_a). Для просмотра фазового угла сдвига использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

7) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару напряжение-ток канала «В» выбрать фазовый угол сдвига « U_b и I_b » и нажать клавишу «Enter».

8) Занести в протокол поверки, таблица П4.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_b и I_b » для канала «В».

9) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «С» выбрать фазовый угол сдвига « U_c и I_c » и нажать клавишу «Enter».

10) Занести в протокол поверки, таблица П4.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_c и I_c » для канала «С».

11) Нажать клавишу «Esc», в кадре «Выбор каналов» использовать клавиши перемещения курсора «вправо», выбрать пару ток-напряжение канала «Х» выбрать фазовый угол сдвига « U_x и I_x » и нажать клавишу «Enter».

12) Занести в протокол поверки, таблица П4.2, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током « U_x и I_x » для канала «Х».

13) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать согласно таблице П4.2 Приложения В, измерить и занести в протокол поверки таблица 4.2 Приложения В результаты измерений фазового угла сдвига между напряжение и током для остальных поверяемых точек, выполнив операции по п. 4)-12) п. 10.1.5.3 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

14) Определить абсолютную погрешность измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током по формуле по формуле (3), приведенной в разделе 11.

15) Результат измерения и определения погрешностей измерений фазовых углов сдвига между напряжением и током для ВАФ при использовании ДТИ-3 для диапазона 0,3 кА занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.2).

16) Перевести переключатель пределов ДТИ-3 на диапазон 3,0 кА, на калибраторе задать 0,8 А (40 А), 5 В, фазовый угол сдвига соответствующий П4.2 для диапазона 3,0 кА и выполнить операции по п. 4)-15) п. 10.1.5.3 настоящей методики поверки, для диапазона 3,0 кА. По завершении снять сигнал.

17) Результаты поверки ВАФ в комплекте с ДТИ-3 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений, фазового угла сдвига между напряжением и током при использовании ДТИ-3 не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.6 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига напряжения

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора напряжения и тока эталонного многофункционального «ПАРМА ГС8.03» (далее по тексту – калибратор ГС8.03). Калибратор ГС8.03 и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.1.6.1 Определение абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига напряжений, осуществляется в следующей последовательности:

1) Подключить входы напряжения ВАФ к калибратору ГС8.03, как показано на рисунке 10.




Рисунок 10 – Схема подключений для определения погрешностей измерений фазового угла сдвига напряжения

- 2) Включить питание калибратора ГС8.03 и ВАФ.
- 3) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».
- 4) Установить на калибраторе ГС8.03 первый поверяемый сигнал, соответствующий таблице П1.3 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ.
- 5) Занести в протокол поверки, таблица П1.3, Приложение В, результаты измерений фазового угла сдвига напряжения. Для просмотра фазового угла сдвига использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево», «вниз» и «вверх».
- 6) Определить абсолютную погрешность измерений фазового сдвига напряжения по формуле (3), приведенной в разделе 11.
- 7) Результат определения абсолютной погрешности измерений фазового угла сдвига напряжения занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.3).
- 8) Аналогичным образом последовательно сформировать согласно таблице П1.3 Приложения В, выдать, измерить, занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.3) и определить погрешности измерений для остальных поверяемых точек, выполнив операции по п. 4)-7) п. 10.1.6 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.
- 9) Результаты поверки ВАФ считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений, фазового угла сдвига напряжения, не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.7 Определение абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора ГС8.03. Калибратор ГС8.03 и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.1.7.1 Определение абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-1 осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Датчики тока ДТИ-1 подключить к каналам «А», «В» и «С» ВАФ и к калибратору ГС8.03, как показано на рисунке 11.




Рисунок 11 – Схема подключений для определения погрешностей измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-1

2) Обхватить ДТИ-1 токопровод таким образом, чтобы, знак «●», расположенный на корпусе ДТИ-1, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-1.

3) Включить питание калибратора ГС8.03 и ВАФ.

4) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения»: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».

5) Установить на калибраторе ГС8.03 для всех каналов поверяемый сигнал силы переменного тока 0,1 А, частотой 50 Гц, фазовый угол сдвига, соответствующий первой поверяемой точке согласно таблице П2.3 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ.

6) Занести в протокол поверки, таблица П2.3, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига тока. Для просмотра фазового угла сдвига тока использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

7) Определить абсолютную погрешность измерений, фазовых углов сдвига тока по формуле (3), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П2.3) результат определения абсолютной погрешности измерений фазовых углов сдвига тока.

8) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы остальных поверяемых точек, согласно таблице П2.3 Приложения В, выдать, измерить, занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П2.3) и определить погрешности измерений для остальных поверяемых точек угла фазового сдвига тока, выполнив операции по п. 5)-7) п. 10.1.7.1 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

9) Результаты поверки ВАФ при использовании ДТИ-1 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.7.2 Определение абсолютной погрешности измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-2 осуществляется в следующей последовательности:

1) Датчики тока ДТИ-2 подключить к каналам «А», «В» и «С» ВАФ и к калибратору ГС8.03, как показано на рисунке 11.

2) Обхватить ДТИ-2 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопро-

вода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

3) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».

4) Установить на калибраторе ГС8.03 для всех каналов поверяемый сигнал силы переменного тока 0,1 А (5 А), частотой 50 Гц, фазовый угол сдвига, соответствующий первой поверяемой точке согласно таблице П3.3 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ.

5) Занести в протокол поверки, таблица П3.3, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига тока. Для просмотра фазовых углов сдвига тока использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

6) Определить абсолютную погрешность измерений фазовых углов сдвига тока по формуле (3), приведенной в разделе 11, а результаты вычислений занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П3.3 (погрешности измерений)).

7) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П3.3 Приложения В, выдать, измерить, и определить абсолютные погрешности измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-2, выполнив операции по п. 4)-6) пункта 10.1.7.2 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

8) Результаты поверки ВАФ считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока, не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.1.7.3 Определение абсолютной погрешности измерений, фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-3 осуществляется в следующей последовательности:

1) Подключить ДТИ-3 к входам «А», «В» и «С» ВАФ и, через токовую катушку 140-50 с коэффициентом усиления х50 подключить к калибратору ГС8.03, аналогично, как показано на рисунке 11.

2) Обхватить ободом ДТИ-3 каждую катушку, так чтобы «↑» указывала направление тока, обод был надежно защелкнут, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-3. Датчики тока ДТИ-3 в токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления х50 расположить так, как показано на рисунке 7 (расположение ДТИ-3 при подключении катушки).

3) Переключатель режимов перевести на диапазон 0,3 кА.

4) Включить питание калибратора и ВАФ. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения силы переменного тока».

5) Выбрать в меню ВАФ «Трехфазные измерения: подменю «Векторы» и нажать клавишу «Enter».

6) Установить на калибраторе ГС8.03 сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П4.3 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ. Значение силы переменного тока задать для каждого канала 0,2 А (10 А), частотой 50 Гц

7) Занести в протокол поверки, таблица П4.3, Приложение В, результаты измерений фазовых углов сдвига тока. Для просмотра фазовых углов сдвига тока использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

8) Определить абсолютную погрешность измерений фазовых углов сдвига тока по формуле (3), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.3) результаты определения погрешности измерений фазовых углов сдвига тока для диапазона 0,3 кА.

9) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П4.3 Приложения В, выдать, измерить и определить погрешности измерений фазовых углов сдвига тока для диапазона 0,3 кА ДТИ-3 остальных пове-

ряемых точек, выполнив операции по п. 6)-8) п. 10.1.7.3 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

10) Переключатель режимов перевести на диапазон 3,0 кА.

11) Установить на калибраторе сигнал, соответствующий первой поверяемой точке согласно таблице П4.3 Приложения В (заданные значения) для диапазона 3,0 кА и выдать сигнал на входы ВАФ. Значение силы переменного тока задать для каждого канала 0,8 А (40 А), частотой 50 Гц.

12) Занести в протокол поверки, таблица П4.3, Приложение В, результаты измерений фазового угла сдвига тока для диапазона 3,0 кА. Для просмотра фазовых углов сдвига использовать клавиши перемещения курсора «вправо», «влево».

13) Определить абсолютную погрешность измерений фазового угла сдвига тока по формуле (3), приведенной в разделе 11 и занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П4.3), результат определения погрешности измерений фазового угла сдвига тока для диапазона 3,0 кА при использовании ДТИ-3.

14) Аналогичным образом последовательно сформировать сигналы для остальных поверяемых точек, согласно таблице П4.3 Приложения В, выдать, измерить и определить погрешности измерений фазовых углов сдвига тока для диапазона 3,0 кА ДТИ-3 остальных поверяемых точек, выполнив операции по п. 11)-13) п. 10.1.7.3 настоящей методики поверки. По завершении снять сигнал.

15) Результаты поверки ВАФ считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений, фазовых углов сдвига тока для ДТИ-3 не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2 Определение метрологических характеристик режима «PAC»

10.2.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC»

10.2.1.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC» осуществляется в следующей последовательности:

1) Подключить ВАФ к калибратору, как показано на рисунке 5. Калибратор перевести в режим «Воспроизведения напряжения постоянного тока».

2) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

3) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим ВКЛ, войти в меню «Параметры» и нажать «Enter».

4) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П1.4 Приложения В, нажав кнопку «OUTPUT».

5) Для просмотра результатов измерений напряжения постоянного тока по каждому каналу использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между каналами использовать клавиши «вниз» и «вверх».

6) Зафиксировать в протоколе поверки для режима «PAC» результаты измерений напряжения постоянного тока для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X», Приложение В, таблица П1.4 (Измеренные значения, U, B).

7) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить напряжение постоянного тока для остальных поверяемых точек, согласно таблице П1.4 Приложения В.

8) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять напряжение постоянного тока, нажать клавишу «Esc», подтвердить запись на карту памяти типа microSD, при необходимости.

9) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ измеренные значения напряжения постоянного тока.

10) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

- 11) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».
- 12) Определить относительные погрешности измерений напряжения постоянного тока для режима «PAC» для каждого канала по формуле (2), приведенной в разделе 11.
- 13) Результат определения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.4 (погрешности измерений)).
- 14) Результаты поверки считать положительными, если полученные значения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.2 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты напряжения переменного тока для режима «PAC»

10.2.2.1 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока, и частоты напряжения переменного тока для режима «PAC» осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Подключить ВАФ к калибратору, как показано на рисунке 5. Калибратор переключить в режим «Воспроизведения напряжения переменного тока».
- 2) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.
- 3) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим «ВКЛ» и войти в меню «Параметры» и нажать «Enter».
- 4) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П1.5 Приложения В (заданные значение U и f), нажав кнопку «OUTPUT».
- 5) Для просмотра результатов измерения среднеквадратического значения напряжения и частоты напряжения переменного тока по каждому каналу использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между каналами использовать клавиши «вниз» и «вверх».
- 6) Зафиксировать результаты измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» и частоты напряжения переменного тока в протоколе поверки Приложение В, таблица П1.5 (Измеренные значения, U, В и f, Гц).
- 7) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить среднеквадратическое значение напряжение переменного тока и частоты напряжения переменного тока для остальных поверяемых точек, согласно таблице П1.5 Приложения В.
- 8) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять значения напряжения, нажать на ВАФ клавишу «Esc», подтвердить запись на карту памяти типа microSD, при необходимости.
- 9) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ среднеквадратические значения напряжения и частоты напряжения переменного тока.
- 10) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.
- 11) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока для каждого измерительного канала «A», «B», «C», «X» и f_{U_a} для режима «PAC».
- 12) Определить относительную погрешность измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютную погрешности измерений частоты напряже-

ния переменного тока для режима «PAC» по формулам, приведенным в разделе 11, относительную по формуле (2) и абсолютную по формуле (3).

13) Результат определения погрешностей измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока для режима «PAC» занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П1.5 (погрешности измерений)).

14) Результаты поверки ВАФ считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока в режиме «PAC», не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.3 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности режима «PAC»

Соответствие требованиям проверяют при помощи калибратора. Калибратор и ВАФ подготовить к работе согласно инструкциям по эксплуатации.

10.2.3.1 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности в режиме «PAC» для ВАФ в комплекте с ДТИ-1 осуществляется, в следующей последовательности:

1) Подключить ВАФ к калибратору, как показано на рисунке 9.

2) Обхватить ДТИ-1 токопровод таким образом, чтобы, знак «●», расположенный на корпусе ДТИ-1, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-1.

3) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

4) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим ВКЛ, войти в кадре «Параметры» и нажать «Enter».

5) Калибратор перевести в режим «Воспроизведения мощности» и последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П2.5 Приложения В (заданные значения) и выдать сигнал на входы ВАФ. Значения силы переменного тока формировать согласно таблице 4.

6) Для просмотра результатов измерения среднеквадратического значения силы, частоты силы переменного тока и активной мощности по каждому каналу использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между сигналами каналов использовать клавиши «вниз» и «вверх».

7) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В (режиме «PAC») для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» результаты измерений:

- среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-1 – таблица П2.4 (измеренные значения I и f);

- активной мощности – таблица П2.5 (измеренные значения активной мощности).

8) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить среднеквадратические значения силы переменного тока, значения частоты силы переменного тока, активной мощности для остальных поверяемых точек, согласно таблице П2.5 Приложения В. Значения силы переменного тока формировать с учетом требований таблицы 4

9) Проверку точек № 3-6 для ВАФ в комплекте с ДТИ-1 выполнить при помощи калиброванной рамки с числом витков $n = 10$ (Приложение Б), на калибраторе установив значение силы переменного тока, согласно таблице 4. При формировании поверяемых точек 2-5 согласно таблице П2.5 Приложения В, одновременно с активной мощностью осуществляется измерение реактивной мощности, таблица П2.6, Приложение В.

10) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» результаты измерений:

- среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменно тока, таблица П2.4 (Измеренные значения I и f);
- активной мощности, таблица П2.5 (измеренные значения активной мощности);
- реактивной мощности таблица П2.6 (измеренные значения реактивной мощности).

11) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить значение реактивной мощности для поверяемых точек 1 и 6, согласно таблице П2.6 Приложения В. Значения силы переменного тока формировать с учётом таблицы 4

12) Определить приведенные погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, абсолютные погрешности измерений частоты силы переменно тока, относительные погрешности активной и реактивной мощности ВАФ при использовании ДТИ-1 для режима «PAC» относительной по формуле (2), приведенной по формуле (1), абсолютной по формуле (3) приведенной в разделе 11.

13) Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, абсолютной погрешности измерений частоты силы переменно тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ при использовании ДИТ-1 для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» занести в протокол поверки (Приложение В, таблицы П2.4, П2.5 и П2.6 (погрешности измерений)).

14) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять сигнал, нажать клавишу «Esc», подтвердить запись на карту памяти типа microSD, при необходимости.

15) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ измеренные значения активной и реактивной мощности.

16) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

17) Убедиться, что результаты измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» зарегистрированы для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

18) Результаты поверки ВАФ в комплекте с ДТИ-1 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.3.2 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности в режиме «PAC» для ВАФ в комплекте с ДТИ-2 осуществляется, в следующей последовательности:

1) Входы каналов напряжения «A», «B», «C» и «X» подключить к калибратору как показано на рисунке 5, а входы каналов тока ДТИ-2 подключить к калибратору, как показано на рисунке 7.

2) Включить питание калибратора и ВАФ.

3) Обхватить ДТИ-2 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

4) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

5) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим ВКЛ, войти в кадр «Параметры» и нажать «Enter».

6) Калибратор перевести в режим «Воспроизведения мощности» последовательно сформировать, и выдать сигнал на входы ВАФ, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П3.5 Приложения В (заданные значения).

7) Для просмотра результатов измерения среднеквадратического значения силы переменного тока, частоты силы переменного тока и активной мощности по каналу «A» использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между сигналами каналов использовать клавиши «вниз» и «вверх».

8) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В результаты измерений для канала «A»:

- среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в таблице П3.4 (Измеренные значения I и f);

- активной мощности таблица П3.5 (измеренные значения активной мощности).

9) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать, и измерить среднеквадратическое значения силы переменного тока, частоты силы переменного тока, активной мощности для остальных поверяемых точек, согласно таблице П3.5, Приложения В. При формировании на калибраторе среднеквадратических значений силы переменного тока, поверяемый сигнал сформировать согласно таблице 5. При формировании поверяемых точек 2-5 согласно таблице П3.5, Приложения В, одновременно с активной мощностью осуществляется измерение и реактивной мощности, таблица П3.6, Приложение В

10) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В результаты измерений:

- среднеквадратического значения силы переменного тока канала «A» и частоты силы переменного тока, таблица П3.4 (Измеренные значения I и f);

- активной мощности, таблица П3.5 (измеренные значения активной мощности);

- реактивной мощности, таблица П3.6 (измеренные значения реактивной мощности).

11) Отключить ДТИ-2 канала «A» от ВАФ и катушки, последовательно подключить к ВАФ и катушке сначала канал «B», потом «C» и «X», выполнить операции пункты по п. 6)-10) п. 10.2.3.2 настоящей методики поверки, для канала «B», затем для канала «C» и канала «X» соответственно. При подключении датчиков тока контролировать чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-2, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-2.

12) Для просмотра измеренных значений использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между сигналами каналов использовать клавиши «вниз» и «вверх».

13) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В результаты измерений для каналов «B», «C» и «X»:

- среднеквадратические значения силы переменного тока канала «A» и частоты силы переменного тока, таблица П3.4 (измеренные значения I и f);

- активной мощности, таблица П3.5 (измеренные значения активной мощности);

- реактивной мощности, таблица П3.6 (измеренные значения реактивной мощности).

14) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить значения реактивной мощности для поверяемых точек 1 и 6, согласно таблице П3.6 Приложения В.

15) Определить относительную и приведенную погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ в комплекте с ДТИ-2 для режима «PAC» относительной по формуле (1), приведенной по формуле (2), абсолютной по формуле (3) приведенной в разделе 11.

16) Результаты определения погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (RMS), абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ в комплекте с ДИТ-2 для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» занести в протокол поверки (Приложение В, таблицы П3.4, П3.5 и П3.6 (погрешности измерений)).

17) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять сигнал, нажать клавишу «Esc», подтвердить запись на карту памяти типа microSD, при необходимости.

18) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ измеренные значения активной и реактивной мощности.

19) На ПК в программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

20) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, частоты силы переменного тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

21) Результаты поверки ВАФ в комплекте с ДТИ-2 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, частоты силы переменного тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.3.3 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока (RMS) и абсолютной погрешности измерений частоты силы переменного тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ в комплекте с ДТИ-3 для режима «PAC» осуществляется в следующей последовательности:

1) Каналы напряжения ВАФ «A», «B», «C» и «X» подключить к калибратору как показано на рисунке 5, а ДТИ-3 подключить к входам каналов тока «A», «B», «C» и «X» и к калибратору, аналогично как показано на рисунке 7.

2) Обхватить ободом ДТИ-3 катушку, так чтобы «↑» указывала направление тока, обод был надежно защелкнут, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода датчика тока ДТИ-3. Датчики тока ДТИ-3 в токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 расположить так, как показано на рисунке 7 (расположение ДТИ-3 при подключении катушки). Одновременно к токовой катушке 140-50 с коэффициентом усиления x50 можно подключить одновременно четыре датчика тока ДТИ-3.

3) Переключатель режимов перевести на диапазон 0,3 кА. Включить питание калибратора и ВАФ.

4) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

5) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим ВКЛ, войти в кадр «Параметры» и нажать «Enter».

6) Калибратор перевести в режим «Воспроизведения мощности» последовательно сформировать, и выдать на входы ВАФ сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П4.5 Приложения В (заданные значения). Значение силы переменного тока формировать согласно таблице 6, для диапазона 0,3 кА.

7) Для просмотра результатов измерений среднеквадратических значений силы, частоты силы переменного тока и активной мощности по каждому каналу использовать клавиши перемещения курсора «вправо» столбец «среднее значение», а при перемещении между сигналами каналов использовать клавиши «вниз» и «вверх».

8) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» результаты измерений:

- среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменно тока, таблица П4.4 (измеренные значения I и f);
- активной мощности, таблица П4.5 (измеренные значения активной мощности);
- реактивной мощности таблица П4.6 (измеренные значения реактивной мощности).

9) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить остальные поверяемые точки, согласно таблице П4.5 Приложения В.

10) При формировании поверяемых точек 2-5 согласно таблице П4.5 Приложения В, одновременно с активной мощностью, осуществляется измерение реактивной мощности, таблица П4.6, Приложение В.

11) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» результаты измерений:

- среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменно тока, таблица П4.4 (измеренные значения I и f);
- активной мощности, таблица П4.5 (измеренные значения активной мощности);
- реактивной мощности таблица П4.6 (измеренные значения реактивной мощности).

12) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить значение реактивной мощности для поверяемых точек 1 и 6, согласно таблице 4.6 Приложения В.

13) Определить относительную погрешность измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, абсолютной погрешности измерений частоты силы переменно тока, относительной погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ в комплекте с ДТИ-3 диапазон 0,3 кА для режима «PAC» относительной по формуле (1), абсолютной по формуле (3) приведенной в разделе 11.

14) Результат определения погрешностей измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» занести в протокол поверки (Приложение В, таблицы П4.4, П4.5 и П4.6 (погрешности измерений)).

15) После выдачи последнего поверяемого сигнала для диапазона 0,3 кА, перевести переключатель диапазонов, расположенный на ДТИ-3 на диапазон 3,0 кА и аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить среднеквадратичное значение силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для поверяемых точек согласно таблице П4.4 Приложения В, для диапазона 3,0 кА. Значение силы переменного тока формировать с учетом таблицы 6, для диапазона 3,0 кА.

16) Определить относительные погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, абсолютные погрешности измерений частоты силы переменно тока, относительные погрешности измерений активной и реактивной мощности ВАФ в комплекте с ДТИ-3 для режима «PAC» относительной по формуле (1), абсолютной по формуле (3) приведенной в разделе 11.

17) Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» ВАФ в комплекте с ДТИ-3 для диапазона 3,0 кА занести в протокол поверки (Приложение В, таблицы П4.4, П4.5 и П4.6 (погрешности измерений)).

18) Перевести калибратор в режим «Воспроизведение силы переменного тока» и на калибраторе сформировать поверяемый сигнал, соответствующий пятой поверяемой точке, согласно таблице П4.4 Приложения В. Среднеквадратичное значение силы переменного тока формировать в соответствии с таблицей 6.

19) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X» результаты измерений среднеквадратических значений силы переменного тока и частоты силы переменно тока, таблица П4.4 (Измеренные значения I и f).

20) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить шестую поверяемую точку, согласно таблице П4.4 Приложения В.

21) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять сигнал, нажать клавишу «Esc», подтвердить запись на карту памяти типа microSD, при необходимости.

22) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ измеренные значения активной и реактивной мощности.

23) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

24) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

25) Результаты поверки ВАФ в комплекте с ДТИ-3 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока, частоты силы переменно тока, активной и реактивной мощности для режима «PAC» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.4 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока режима «PAC»

10.2.4.1 Определение погрешностей измерения силы постоянного тока ВАФ в режиме «PAC» при использовании ДТИ-4 осуществляется в следующей последовательности:

1) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

2) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим «ВКЛ», войти в меню «Параметры» и нажать «Enter».

3) Датчики тока ДТИ-4 подключить к ВАФ и калибратору, через токовую катушку 140-50 с коэффициентом усиления x50.

4) Обхватить ДТИ-4 канала «A» токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-4, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, посередине окна магнитопровода ДТИ-4.

5) Выполнить установку нуля, нажатием соответствующей кнопки на корпусе датчика тока.

6) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П5.2 Приложения В. Значение поверяемого сигнала сформировать согласно таблице 7.

7) Результаты измеренных значений силы постоянного тока отображаются на дисплее блока измерительного в столбце «среднее значение», для перехода использовать клавишу перемещения курсора «вправо», а для перемещения между каналами использовать клавиши «вниз» и «вверх».

8) Зафиксировать в протоколе поверки Приложения В, таблица П5.2 (измеренные значения) измеренные значения силы постоянного тока для канала «A».

9) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать, и измерить значение силы постоянного тока для остальных поверяемых точек канала «A», согласно таблице П5.2 Приложения В. Значение силы постоянного тока формировать с учетом таблицы 7.

10) Зафиксировать в протоколе поверки, Приложение В, таблица П5.2 результаты измерений силы постоянного тока для канала «A». Снять сигнал.

11) Определить погрешности измерений силы постоянного тока: относительную погрешность измерений для поверяемых точек 2, 5 и 6, приведенную погрешность измерений для поверяемых точек 3 и 4, по формулам (1) и (2) приведенных в разделе 11.

12) Результаты определения погрешностей, измерения силы постоянного тока, для канала «A» ВАФ при использовании датчиков тока ДТИ-4 занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П5.2 (погрешности измерений)).

13) Отключить от калибратора и от ВАФ датчик тока ДТИ-4 канала «A» и последовательно подключать к калибратору ДТИ-4 сначала канал «B», затем «C» и «X». Обхватить ДТИ-4 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-4, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-4.

14) Выполнить операции по п. 5)-12) п. 10.2.4.1 настоящей методики поверки, для ДТИ-4 для канала «B», затем для «C» и «X». Снять сигнал.

15) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять с калибратора сигнал, на ВАФ нажать клавишу «Esc», при необходимости подтвердить запись на карту памяти типа microSD.

16) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ значения силы постоянного тока измеренные ДТИ-4.

17) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть измеренные значения силы постоянного тока для ВАФ при использовании ДТИ-4.

18) Убедиться, что зарегистрированы измеренные значения силы постоянного тока для каждого измерительного канала «A», «B», «C», «X» для режима «PAC» при использовании ВАФ с ДТИ-4.

19) Результаты поверки ВАФ при использовании ДТИ-4 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений силы постоянного тока, для режима «PAC» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

10.2.4.2 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока в режим «PAC» при использовании ВАФ в комплекте с ДТИ-5 осуществляется в следующей последовательности:

1) ВАФ в комплекте с ДТИ-5 подключить к калибратору, как показано на рисунке 8.

2) Установить карту памяти типа microSD в слот, расположенный на корпусе ВАФ, включить питание ВАФ и калибратора.

3) Перевести ВАФ в режим «PAC», нажать клавишу «Mode», перейти в функцию «Самописец», режим «ВКЛ», войти в меню «Параметры» и нажать «Enter».

4) Обхватить ДТИ-5 токопровод таким образом, чтобы, знак «↑+», расположенный на корпусе ДТИ-5, указывал направление к источнику тока, контактные поверхности магнитопровода были надежно сомкнуты, а токопровод находился, по возможности, по центру окна магнитопровода ДТИ-5.

5) На калибраторе последовательно сформировать, и выдать сигнал, соответствующий первой поверяемой точке, согласно таблице П6.2 Приложения В.

6) Аналогичным образом последовательно сформировать, выдать и измерить значение силы постоянного тока для остальных поверяемых точек, согласно таблице П6.2 Приложения В.

7) После выдачи последнего поверяемого сигнала, снять сигнал, нажать на ВАФ клавишу «Esc», при необходимости подтвердить запись на карту памяти типа microSD.

8) Извлечь карту памяти типа microSD из слота, установить через карт-ридер в ПК и скопировать зарегистрированные ВАФ значения силы постоянного тока.

9) На ПК в Программе TRANSCOP, открыть зарегистрированный функцией «Самописец» файл и просмотреть результаты измерений.

10) Убедиться, что зарегистрированы результаты измерений силы постоянного тока для ДТИ-5 для каждого измерительного канала «A», «B», «C» и «X».

11) Определить приведенную и относительную погрешности измерений силы постоянного тока в комплекте с ДТИ-5 для режима «PAC» по формулам, приведенным в разделе 11, относительную по формуле (1), приведенную по формуле (2).

12) Результат определения погрешности измерений силы постоянного тока в комплекте с ДТИ-5 для режима «PAC» занести в протокол поверки (Приложение В, таблица П6.2).

13) Результаты поверки ВАФ в комплекте с ДТИ-5 считать положительными, если полученные значения погрешностей измерений силы постоянного тока в режиме «PAC» не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 При проведении поверки ВАФ в нормальных условиях измерений согласно п.6 полученные оценки погрешности сравнивают со значениями пределов допускаемых погрешностей измерений и положительное или отрицательное решение по поверке каждого значения принимается по результатам этого сравнения.

11.2 Приведенная погрешность измерений силы постоянного тока, среднеквадратических значений силы переменного тока, определяется по формуле:

$$\gamma A = \frac{A_H - A_K}{A_D} \cdot 100, \% \quad (1)$$

где A_K – Эталонное значение параметра
 A_H – Измеренное ВАФ значение параметра
 A_D – Конечное значение диапазона измерений параметра

11.3 Относительная погрешность измерений напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, среднеквадратических значений силы переменного тока, активной и реактивной мощности определяется по формуле:

$$\delta A = 100 \cdot \frac{A_H - A_K}{A_K}, \% \quad (2)$$

где A_K – Эталонное значение параметра
 A_H – Измеренное ВАФ значение параметра

11.4 Абсолютная погрешность измерений частоты напряжения и силы переменного тока, фазового угла сдвига напряжения, фазового угла сдвига тока и фазового угла сдвига между напряжением и током определяется по формуле:

$$\Delta A = A_H - A_K, \quad (3)$$

где A_K – Эталонное значение параметра
 A_H – Измеренное ВАФ значение параметра

11.5 В протокол поверки заносится значение, соответствующее максимальному отклонению от установленного значения поверяемого параметра (количество наблюдений – 5), при этом явно ошибочные измерения случайного характера, не связанные с систематической погрешностью исключаются.

11.6 ВАФ считается пригодным к применению (соответствующим метрологическим требованиям), если полученные значения погрешностей измерений не превышают пределов, приведенных в приложении А, если данное требование не выполняется, ВАФ считается не прошедшим поверку, и подлежит ремонту.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляются протоколом. Форма протокола поверки ВАФ приведена в приложении В. Если в комплекте поставки отсутствуют типы или количество датчиков

тока, то соответствующие таблицы из протокола удаляются.

12.2 Протокол поверки может быть передан заказчику в электронном виде по письменному требованию заказчика.

12.3 В протоколе первичной поверки пределы допускаемых погрешностей измерений приведены с учетом коэффициента 0,8 в соответствии с п. 4.1.4 ТУ 26.51.43-033-31920409-2020.

12.4 При первичной поверке результаты поверки передаются во ФГИС «АРШИН», положительный результат поверки (когда прибор подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, делают отметку в формуляре ВАФ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки. На винт крепления задней панели корпуса ВАФ наносится знак поверки оттиском на специальную мастику.

12.5 Для периодической поверки пределы допускаемых погрешностей измерений установлены в Приложении А настоящей методики поверки.

12.6 При периодической поверке результаты передаются во ФГИС «АРШИН», по заявке Заказчика положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке, а отрицательные результаты поверки оформляются извещением о непригодности, сформированного ФГИС «АРШИН», согласно Приказу Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

12.7 При поверке отдельных каналов ВАФ в соответствии с комплектом поставки, соответствующим п.9 РА1.007.006ФО, в свидетельстве о поверке необходимо указывать информацию об объеме проведенной поверки.

12.8 По заявлению владельца прибора или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда прибор не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт прибора соответствующей записи.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А
(СПРАВОЧНОЕ)**
**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА
«ПАРМА ВАФ®-А(М2)» ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОВЕРКЕ**

Таблица А.1

Наименование характеристики	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной (Δ), относительной ¹⁾ (δ), приведенной ²⁾ (γ) погрешности измерений	Примечание
режимы «ВАФ» и «PAC»			
Напряжение постоянного тока (U)	от $\pm 0,5$ до $\pm 650,0$ В	$\delta = \pm [0,2 + 0,04 \times (U_k/U_i - 1)] \%$ ^{3) 4)}	-
Сила постоянного тока (I): – при использовании ДТИ-5 – при использовании ДТИ-4	от $\pm 0,01$ до $\pm 10,000$ А от ± 10 до ± 1000 А	$\gamma = \pm 0,1 \%$ $\delta = \pm 0,5 \%$ $\gamma = \pm 0,075 \%$ $\delta = \pm 1,5 \%$	при $ I_i \leq 2$ А - при $ I_i \leq 50$ А -
Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока в диапазоне частот от 40 до 65 Гц ($U_{(RMS)}$) и основной гармоники ($U_{(1)}$)	от 0,5 до 650,0 В	$\delta = \pm [0,2 + 0,04 \times (U_k/U_i - 1)] \%$	-
Частота напряжения переменного тока (f_U): – режим «ВАФ» – режим «PAC»	от 40 до 65 Гц от 45 до 55 Гц	$\Delta = \pm 0,03$ Гц $\Delta = \pm 0,003$ Гц $\Delta = \pm 0,03$ Гц	при $U_i < 5$ В при $U_i \geq 5$ В при $U_i \geq 10$ В
Среднеквадратическое значение силы переменного тока в диапазоне частот от 40 до 65 Гц ($I_{(RMS)}$), основной гармоники ($I_{(1)}$): – при использовании ДТИ-1: – режим «ВАФ» – режим «PAC» – при использовании ДТИ-2 в режимах «ВАФ» и «PAC»	от 0,004 до 40,000 А от 0,04 до 40,00 А от 0,5 до 200,0 А от 200,001 до 500,000 А	$\gamma = \pm 0,01 \%$ $\delta = \pm 1 \%$ $\gamma = \pm 1 \%$ $\gamma = \pm 1 \%$ $\delta = \pm 2 \%$	при $I_i \leq 0,4$ А - - - -

Наименование характеристики	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной (Δ), относительной ¹⁾ (δ), приведенной ²⁾ (γ) погрешности измерений	Примечание
– при использовании ДТИ-3: – для диапазона 0,3 кА в режимах «ВАФ» и «PAC» – для диапазона 3,0 кА в режимах «ВАФ» и «PAC»	от 3,000 до 300,000 А от 40 до 1000 А	$\delta = \pm[2,0 + 0,2 \times (I_k/I_i - 1)]\%$ ^{3) 4)} $\delta = \pm[2,0 + 0,2 \times (I_k/I_i - 1)]\%$ ^{3) 4)}	5)
Частота силы переменного тока (f_l):			
– при использовании ДТИ-1: – режим «ВАФ» – режим «PAC»	от 40 до 65 Гц от 45 до 55 Гц	$\Delta = \pm 0,03$ Гц $\Delta = \pm 0,003$ Гц $\Delta = \pm 0,03$ Гц	при $I_i < 100$ мА при $I_i \geq 100$ мА при $I_i \geq 100$ мА
– при использовании ДТИ-2: – режим «ВАФ» – режим «PAC»	от 40 до 65 Гц от 45 до 55 Гц	$\Delta = \pm 0,03$ Гц $\Delta = \pm 0,003$ Гц $\Delta = \pm 0,03$ Гц	при $I_i < 1,5$ А при $I_i \geq 1,5$ А при $I_i \geq 2,0$ А
– при использовании ДТИ-3 для диапазона 0,3 кА: – режим «ВАФ» – режим «PAC»	от 40 до 65 Гц от 45 до 55 Гц	$\Delta = \pm 0,003$ Гц $\Delta = \pm 0,03$ Гц	при $I_i \geq 3$ А при $I_i \geq 5$ А
– при использовании ДТИ-3 для диапазона 3,0 кА: – режим «ВАФ» – режим «PAC»	от 40 до 65 Гц от 45 до 55 Гц	$\Delta = \pm 0,003$ Гц $\Delta = \pm 0,03$ Гц	при $I_i \geq 40$ А при $I_i \geq 40$ А
Режим «PAC»			
Активная (P), реактивная (Q) однофазная и трехфазная мощности, активная ($P_{(1)}$), реактивная ($Q_{(1)}$) однофазная и трехфазная мощности основной гармоники: – при использовании ДТИ-1: – по одной фазе – по трем фазам	от 0,5 до 26000,0 Вт/вар/В·А от 1,5 до 78000,0 Вт/вар/В·А	$\delta = \pm 1,5 \%$ $\delta = \pm 1,5 \%$	P при $(0,5 \geq \cos\phi \geq 1)$ Q при $(0,5 \geq \sin\phi \geq 1)$

Наименование характеристики	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной (Δ), относительной ¹⁾ (δ), приведенной ²⁾ (γ) погрешности измерений	Примечание
– при использовании ДТИ-2: – по одной фазе – по трем фазам	от 0,025 до 325,000 кВт/квар/кВ·А от 0,075 до 975,000 кВт/квар/кВ·А	$\delta = \pm 2,5 \%$ $\delta = \pm 2,5 \%$	
– при использовании ДТИ-3: – по одной фазе для диапазона 0,3 кА – по трем фазам для диапазона 0,3 кА – по одной фазе для диапазона 3,0 кА – по трем фазам для диапазона 3,0 кА	от 0,015 до 195,000 кВт/квар/кВ·А от 0,045 до 585,000 кВт/квар/кВ·А от 0,200 до 650,000 кВт/квар/кВ·А от 0,60 до 1950,00 кВт/квар/кВ·А	$\delta = \pm 3,5 \%$ $\delta = \pm 3,5 \%$ $\delta = \pm 3,5 \%$ $\delta = \pm 3,5 \%$	P при $(0,5 \geq \cos\phi \geq 1)$ Q при $(0,5 \geq \sin\phi \geq 1)$
режим «ВАФ»			
Фазовый угол сдвига напряжения основной частоты ($\phi_{U(1)}$)	от 0 до 360°	$\Delta = \pm 2^\circ$ $\Delta = \pm 0,2^\circ$	при $U_i < 5$ В при $U_i \geq 5$ В
Фазовый угол сдвига тока основной частоты ($\phi_{I(1)}$): – при использовании: – ДТИ-1 – ДТИ-2 – ДТИ-3 для диапазона 0,3 кА – ДТИ-3 для диапазона 3,0 кА	от 0 до 360°	$\Delta = \pm 1,0^\circ$ $\Delta = \pm 1,5^\circ$ $\Delta = \pm 1,5^\circ$ $\Delta = \pm 2,0^\circ$	при $I_i \geq 100$ мА при $I_i \geq 5$ А при $I_i \geq 10$ А при $I_i \geq 40$ А
Фазовый угол сдвига между напряжением и током основной частоты ($\phi_{U(I)}$): – при использовании: – ДТИ-1 – ДТИ-2 – ДТИ-3 для диапазона 0,3 кА – ДТИ-3 для диапазона 3,0 кА	от 0 до 360°	$\Delta = \pm 1,0^\circ$ $\Delta = \pm 2,0^\circ$ $\Delta = \pm 2,0^\circ$ $\Delta = \pm 2,0^\circ$	при $I_i \geq 100$ мА при $U_i \geq 5$ В при $I_i \geq 5$ А при $U_i \geq 5$ В при $I_i \geq 3$ А при $U_i \geq 5$ В при $I_i \geq 40$ А при $U_i \geq 5$ В

Наименование характеристики	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной (Δ), относительной ¹⁾ (δ), приведенной ²⁾ (γ) погрешности измерений	Примечание
			¹⁾ При нормировании пределов допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока в диапазоне частот от 40 до 65 Гц ($I_{(RMS)}$), основной гармоники ($I_{(1)}$) при использовании ДТИ-3 применим термин «основная погрешность».
			²⁾ За нормирующее значение принимают конечное значение диапазона измерений.
			³⁾ I_i (U_i) – Измеренное значение силы постоянного/переменного тока или напряжения постоянного/переменного тока, А (В).
			⁴⁾ I_k (U_k) – Конечное значение диапазона измерений силы постоянного/переменного тока или напряжения постоянного/переменного тока, А (В).
			⁵⁾ Пределы допускаемой относительной дополнительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока в диапазоне частот от 40 до 65 Гц ($I_{(RMS)}$), основной гармоники ($I_{(1)}$) при использовании ДТИ-3 в зависимости от позиционирования датчика тока $\pm 1,5\%$.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(СПРАВОЧНОЕ)
РАМКА ДЛЯ ПОВЕРКИ ВАФ С ДАТЧИКАМИ ТОКА ДТИ-1

Максимальный ток на входе рамки должен быть не более 4 А. Диаметр проводника не более 2,00 мм. Выводы обмотки – тип «Банан».




Рисунок Б.1 – Внешний вид рамка из 10 витков




Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная рамки

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ)
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОВЕРКИ
(нужное подчеркнуть)

№ _____ от « _____ » 20 ____ года

ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА «ПАРМА ВАФ®-А(М2)»

Наименование СИ	ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР					
Тип СИ	«ПАРМА ВАФ®-А(М2)»		Регистрационный номер ФИФ			
Заводской №	Измерительный блок	ДТИ-1	ДТИ-2	ДТИ-3	ДТИ-4	ДТИ-5
Версия ПО	Режим «ВАФ	1,34	Режим «РАС»	1,4		
Методика поверки	РА1.007.006МП Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ-А(М2)» Методика поверки					
Принадлежит						
Условия проведения поверки						
Параметр	Требования			Измеренные значения		
Температура окружающего воздуха, °С	от 15 до 25					
Относительная влажность, %	от 30 до 80					
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106					
Напряжение питающей сети, В	от 225 до 235					
Частота питающей сети, Гц	от 49,5 до 50,5					
Средства поверки						
Наименование	Зав. №	Дата поверки (до)		Регистрационный №		
Вспомогательное оборудование						

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

В.1 Внешний осмотр: измерительный блок, датчики тока и коммутационные разъемы (_____) имеют видимых повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов и соответствуют р.7 РА1.007.006МП.

В.2 Версия ПО (_____) соответствует описанию типа.

В.3 Результаты проверки электрического сопротивления и испытания электрической прочности изоляции измерительного блока приведены в таблице В.1, испытания электрической прочности изоляции датчиков тока приведены в таблице В.2, результаты проверки параметров входных электрических цепей измерительного блока приведены в таблице В.3

Таблица В.1 – Результаты измерений электрического сопротивления и испытание электрической прочности изоляции измерительного блока

Измерение	Проверки электрического сопротивления изоляции		Испытаний электрической прочности изоляции		
	Ризол., МОм	Результат, МОм	Иисп., кВ	Время воздействия	Результат
Между контактами K0 (корпус измерительного блока обернутый фольгой) и объединенными контактами K1 (объединить входы напряжения U_A U_B U_C U_X N и N_X) и K2 (объединить входы силы тока I_A , I_B , I_C и I_X)	не менее 2		3,3	5 с	

Вывод: электрическое сопротивление (_____) соответствует требованиям п.8.2.2 РА1.007.006МП, а электрическая прочность (_____) соответствует и 8.2.3 РА1.007.006МП.

Таблица В.2 – Результаты испытаний электрической прочности изоляции датчиков тока

Испытательное напряжение 3,3 кВ, частотой 50 Гц, длительностью 1 минута	ДТИ-1		ДТИ-2		ДТИ-3		ДТИ-4		ДТИ-5	
	Зав.№	Резуль-тат *	Зав.№	Резуль-тат	Зав.№	Резуль-тат *	Зав.№	Резуль-тат *	Зав.№	Резуль-тат *
Между контактами К1 и К2										

*Примечания:
- «Да» - положительные результаты испытаний;
- «Нет» - отрицательные результаты испытания;
- «-» - датчик тока отсутствует

Вывод: электрическая прочность изоляции (____) соответствует и 8.2.4 РА1.007.006МП.

В.4 Проверка нормируемых метрологических характеристик

Результаты поверки приведены в приложениях 1-____:

Приложение №1 – Результаты определения погрешностей измерения напряжение постоянного тока, среднеквадратическое значение напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока, фазовых углов сдвига напряжения на 2 листах;

Приложение №2 – Результаты определения погрешностей измерения среднеквадратическое значение силы переменного тока, частоты силы переменного тока, фазовых углов сдвига тока, фазовых углов сдвига между током и напряжением, активной и реактивной мощности при использовании ДТИ-1 на ____ листах;

Приложение №3 – Результаты определения погрешностей измерения среднеквадратическое значение силы переменного тока, частоты силы переменного тока, фазовых углов сдвига тока, фазовых углов сдвига между током и напряжением, активной и реактивной мощности при использовании ДТИ-2 на ____ листах;

Приложение №4 – среднеквадратическое значение силы переменного тока и частоты силы переменного тока, фазовых углов сдвига тока, углов сдвига между током и напряжением, активной и реактивной мощности при использовании ДТИ-3 на ____ листах;

Приложение №5 – сила постоянного тока при использовании ДТИ-4 на ____ листе;

Приложение №6 – сила постоянного тока при использовании ДТИ-5 на ____ листе

Если в составе вольтамперфазометра «ПАРМА ВАФ® –A(M2)» отсутствуют какие-либо комплекты датчиков тока, то в зависимости от количества и комплектации вольтамперфазометра «ПАРМА ВАФ® –A(M2)» указанного в его формуляре РА1.007.006ФО соответствующее приложение не заполняется.

Заключение по результатам поверки:

На основании результатов поверки вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ® -A(M2)»

Заводской №	Измерительный блок	ДТИ-1	ДТИ-2	ДТИ-3	ДТИ-4	ДТИ-5

(____) признан пригодным к применению.

Выдано свидетельство о поверке №_____ от _____.

Выдано извещение о непригодности №_____ от _____.

Проверку произвел: _____

Приложение № 1

К протоколу поверки № _____
Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____Таблицы П1.1 - П1.5
На 3 листах лист 1

Таблица П1.1 – Результаты определения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока (режим «ВАФ»)

Заданное на калибраторе значение	Измеренное значение напряжения постоянного тока, В				Относительная погрешность измерений напряжения постоянного тока, %				Пределы допускаемой погрешности измерений напряжения постоянного тока		
	U, В	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	Δ, В
-650,0										±0,20	±1,300
-325,0										±0,24	±0,780
-65,0										±0,56	±0,364
65,0										±0,56	±0,364
325,0										±0,24	±0,780
650,0										±0,20	±1,300

Вывод: Погрешности измерений напряжения постоянного тока в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П1.2 – Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока (режим «ВАФ»)

Заданные на калибраторе значения	Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений			
	U, В	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	f, Гц
U, В	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	Δ, В
5,0	52,0										±5,360	±0,268
65,0	51,0										±0,560	±0,364
195,0	48,0										±0,293	±0,572
325,0	47,0										±0,240	±0,780
487,5	49,0										±0,213	±1,040
650,0	50,0										±0,200	±1,300

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения и частоты переменного тока в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П1.3 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига напряжения (режим «ВАФ»)

Заданные значения						Расчетные значения фазовых углов сдвига напряжения основной частоты, °		Измеренные значения фазовых углов сдвига напряжения основной частоты, °		Погрешности измерения фазовых углов сдвига напряжения основной частоты, °		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °	
Ua, В	Ub, В	Uc, В	f, Гц	φia	φib	φic	φia-ub	φia-ic	φia-ub	φia-ic	φia-ub	φia-ic	
5,0	5,0	5,0	50	0	0	0	0	0					±0,2
5,0	5,0	5,0	50	0	240	120	120	240					±0,2
5,0	5,0	5,0	50	0	90	120	270	240					±0,2
5,0	5,0	5,0	50	30	0	90	330	240					±0,2
5,0	5,0	5,0	50	240	120	0	0	120					±0,2

Вывод: Погрешности измерений фазовых углов сдвига напряжения в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 1
 К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 Таблицы П1.1 - П1.5
 На 3 листах лист 2

Таблица П1.4 – Результаты определения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока (режим «PAC»)

Заданное на калибраторе значение	Измеренное значение напряжения постоянного тока, В				Относительная погрешность измерений напряжения постоянного тока, %				Пределы допускаемой погрешности измерений напряжения постоянного тока δ (относительная, %) Δ (абсолютная, В)		
	U, В	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	В
-650,0										±0,20	±1,300
-325,0										±0,24	±0,780
-65,0										±0,56	±0,364
65,0										±0,56	±0,364
325,0										±0,24	±0,780
650,0										±0,20	±1,300

Вывод: Погрешности измерений напряжения постоянного тока в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П1.5 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока и частоты напряжения переменного тока (режим «PAC»)

Заданные на калибраторе значения	Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, В/Гц)				
	U, В		f, Гц		δ, %		f, Гц						
	U, В	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	δ, %	Δ, В	Δ, Гц
10	52,0										±2,760	±0,276	±0,03
65,0	51,0										±0,560	±0,364	±0,03
195,0	48,0										±0,293	±0,572	±0,03
325,0	47,0										±0,240	±0,780	±0,03
487,5	49,0										±0,213	±1,040	±0,03
650,0	50,0										±0,200	±1,300	±0,03

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения и частоты переменного тока в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 2

К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-1 зав. № _____

Таблицы 2.1 - 2.6
 На 2 листах лист 1

Таблица П2.1 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока (режим «ВАФ») в комплекте с ДТИ-1

Заданные на калибраторе значения		Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) γ (приведенная, %) Δ (абсолютная, Гц)					
		I, A		f, Гц	δ/γ, %				f, Гц						
I, A	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	γ, %	A	δ, %	A	Δ, Гц	
0,1	52,0									±0,01	0,004	-	-	-	±0,003
0,4	51,0									±0,01	0,004	-	-	-	±0,003
5,0	48,0									-	-	1,00	0,05	-	±0,003
10,0	47,0									-	-	1,00	0,10	-	±0,003
20,0	49,0									-	-	1,00	0,20	-	±0,003
40,0	50,0									-	-	1,00	0,40	-	±0,003

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратического значения силы и частоты силы переменного тока в режиме «ВАФ» в комплекте с ДТИ-1 (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П2.2 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига между напряжением и током (режим «ВАФ») в комплекте с ДТИ-1

Заданные значения				Расчетные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Измеренные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °
U,B	I, A	f, Гц	φ	φia-ia	φib-ib	φic-ic	φix-ix	φia-ia	φib-ib	φic-ic	φix-ix	φia-ia	φib-ib	φic-ic	φix-ix	φii
5	0,1	50	0	0	0	0	0									±1,0
5	0,1	50	330	330	330	330	330									±1,0
5	0,1	50	30	30	30	30	30									±1,0
5	0,1	50	60	60	60	60	60									±1,0
5	0,1	50	270	270	270	270	270									±1,0
5	0,1	50	180	180	180	180	180									±1,0
5	0,1	50	90	90	90	90	90									±1,0

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током в режиме «ВАФ» в комплекте с ДТИ-1 (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П2.3 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока (режим «ВАФ») в комплекте с ДТИ-1

Заданные значения					Расчетные значения фазового угла сдвига тока, °				Измеренные значения фазового угла сдвига тока, °		Погрешности измерений фазового угла сдвига тока, °		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °		
Ia, A	Ib, A	Ic, A	f, Гц	φIa	φIb	φIc	φIa-Ib	φIa-Ic	φIa-Ib	φIa-Ic	φIa-Ib	φIa-Ic	φIa-Ib	φIa-Ic	φii
0,1	0,1	0,1	50	0	0	0	0	0							±1,0
0,1	0,1	0,1	50	0	240	120	120	240							±1,0
0,1	0,1	0,1	50	0	90	120	270	240							±1,0
0,1	0,1	0,1	50	30	0	90	30	300							±1,0
0,1	0,1	0,1	50	240	120	0	120	240							±1,0

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазовых углов сдвига тока в режиме «ВАФ» в комплекте с ДТИ-1 (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 2

К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-1 зав. № _____

Таблицы 2.1 - 2.6
 На 2 листах лист 2

Таблица П2.4 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратичного значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в режиме «PAC» (при наличии)

Заданные на калибраторе значения	Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений γ (приведенная, %) Δ (абсолютная, А/Гц)		
	I, А				f, Гц	I, %					
	I, А	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	f, Гц
0,1	52,0										±1,00
1,0	51,0										±1,00
5,0	48,0										±1,00
10,0	47,0										±1,00
20,0	49,0										±1,00
40,0	50,0										±1,00

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратичного значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока при использовании ДТИ-1 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П2.5 – Результаты определения погрешностей измерений активной мощности при использовании ДТИ-1 в режиме «PAC» (при наличии)

Заданные значения				Расчетное значение активной мощности, Вт	Измеренные значения активной мощности, Вт				Погрешности измерений активной мощности, %				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, Вт)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	P, Вт	Pa	Pb	Pc	Px	Pa	Pb	Pc	Px	δ, %	Δ, Вт
10	0,1	52,0	0	1,00									±1,5	±0,015
50	1,0	51,0	330	43,3									±1,5	±0,650
100	5,0	48,0	30	433,01									±1,5	±6,495
150	10,0	47,0	60	750,00									±1,5	±11,250
200	20,0	49,0	315	2828,43									±1,5	±42,426
240	40,0	50,0	180	-9600,00									±1,5	±144,00

Вывод: Погрешности измерений активной мощности при использовании ДТИ-1 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П2.6 – Результаты определения погрешностей измерений реактивной мощности при использовании ДТИ-1 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданные значения				Расчетное значение реактивной мощности, вар	Измеренные значения реактивной мощности, вар				Погрешности измерений реактивной мощности, %				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, вар)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	Q, вар	Qa	Qb	Qc	Qx	Qa	Qb	Qc	Qx	δ, %	Δ, вар
10	0,1	52,0	90	1,00									±1,5	±0,015
50	1,0	51,0	330	-25,00									±1,5	±0,375
100	5,0	48,0	30	250,00									±1,5	±3,750
150	10,0	47,0	60	1299,04									±1,5	±19,486
200	20,0	49,0	315	-2828,43									±1,5	±42,426
240	40,0	50,0	270	-9600,00									±1,5	±144,000

Вывод: Погрешности измерений реактивной мощности при использовании ДТИ-1 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 3
К протоколу поверки № _____
Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
В комплекте с ДТИ-2 зав. № _____

Таблицы 3.1 - 3.6
На 2 листах лист 1

Таблица П3.1 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-2 (режиме «ВАФ»)

Заданные на калибраторе значения		Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) γ (приведенная, %) Δ (абсолютная, Гц)				
		I, А		f, Гц	I, %		f, Гц							
I, А	f, Гц	Канал А	Канал В		Канал С	Канал Х	γ, %	A	δ, %	A	Δ, Гц			
5,0	52,0									1,0	2,0	-	-	±0,003
50,0	51,0									1,0	2,0	-	-	±0,003
100,0	48,0									1,0	2,0	-	-	±0,003
200,0	47,0									1,0	2,0	-	-	±0,003
300,0	49,0									-	-	2,0	6,0	±0,003
500,0	50,0									-	-	2,0	10,0	±0,003

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-2 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П3.2 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига между напряжением и током при использовании ДТИ-2 (режим «ВАФ»)

Заданные значения				Расчетные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Измеренные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °
U	I, А	f, Гц	φ	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φu-i
5	5	50	0	0	0	0	0									±2,0
5	5	50	330	330	330	330	330									±2,0
5	5	50	30	30	30	30	30									±2,0
5	5	50	60	60	60	60	60									±2,0
5	5	50	270	270	270	270	270									±2,0
5	5	50	180	180	180	180	180									±2,0
5	5	50	90	90	90	90	90									±2,0

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током при использовании ДТИ-2 (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П3.3 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазовых углов сдвига тока (режим «ВАФ») при использовании ДТИ-2

Заданные значения						Расчетные значения фазового угла сдвига тока, °		Измеренные значения фазового угла сдвига тока, °		Погрешности измерений фазового угла сдвига тока, °		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °	
Ia, А	Ib, А	Ic, А	f, Гц	φla	φlb	φlc	φla-lb	φla-ic	φla-lb	φla-ic	φla-lb	φla-ic	φii
5,0	5,0	5,0	50	0	0	0	0	0					±1,5
5,0	5,0	5,0	50	0	240	120	120	240					±1,5
5,0	5,0	5,0	50	0	90	120	270	240					±1,5
5,0	5,0	5,0	50	30	0	90	30	300					±1,5
5,0	5,0	5,0	50	240	120	0	120	240					±1,5

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазовых углов сдвига тока при использовании ДТИ-2 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 3

К протоколу поверки

Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. №_____

В комплекте с ДТИ-2 зав. №_____

Таблицы 3.1 -3.4

На 2 листах лист 2

Таблица П3.4 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратичного значения силы и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-2 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданные на калибраторе значения		Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) γ (приведенная, %) Δ (абсолютная, А/Гц)			
		I, А		f, Гц	I, %		f, Гц						
I, А	f, Гц	Канал А	Канал В		Канал С	Канал X	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X			
5,0	52,0												±1,0 ±2,0
50,0	51,0												±1,0 ±2,0
100,0	48,0												±1,0 ±2,0
200,0	47,0												±1,0 ±2,0
300,0	49,0												±2,0 ±6,0
500,0	50,0												±2,0 ±10,0

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратичного значения силы и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-2 режим «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П3.5 – Результаты определения погрешностей измерений активной мощности в комплекте с ДТИ-2 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданные значения				Расчетное значение активной мощности, Вт	Измеренные значения активной мощности, Вт				Погрешности измерений активной мощности, %				Пределы допускаемой относительной погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, Вт)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	P, Вт	Pa	Pb	Pc	Px	Pa	Pb	Pc	Px	δ, %	Δ, Вт
10	5	52,0	0	20,00									±2,5	±0,50
50	50	51,0	330	2165,06									±2,5	±54,13
100	100	48,0	30	8660,25									±2,5	±216,51
150	200	47,0	60	15000,00									±2,5	±375,00
200	300	49,0	315	42426,43									±2,5	±1060,66
240	500	50,0	180	-120000,00									±2,5	±3000,00

Вывод: Погрешности измерений активной мощности в комплекте с ДТИ-2 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П3.6 – Результаты определения погрешностей измерений реактивной мощности в комплекте с ДТИ-2 (режим «PAC»)

Заданные значения				Расчетное значение реактивной мощности, вар	Измеренные значения реактивной мощности, вар				Погрешности измерений реактивной мощности, %				Пределы допускаемой относительной погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, Вт)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	Q, вар	Qa	Qb	Qc	Qx	Qa	Qb	Qc	Qx	δ, %	Δ, вар
10	5	52,0	90	20,00									±2,5	±0,50
50	50	51,0	330	-1250,00									±2,5	±31,25
100	100	48,0	30	5000,00									±2,5	±125,00
150	200	47,0	60	25980,76									±2,5	±649,52
200	300	49,0	315	-42426,38									±2,5	±1060,66
240	500	50,0	270	-120000,00									±2,5	±3000,00

Вывод: Погрешности измерений реактивной мощности в комплекте с ДТИ-2 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 4
 К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-3 зав. № _____

Таблицы П4.1 - П4.6
 На 3 листах лист 1

Таблица П4.1 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-3 (режим «ВАФ»)

Заданные на калибраторе значения	Измеренные значения				Погрешности измерений				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, А/Гц)		
	I, A				f, Гц	I, %				f, Гц	δ, %
I, A	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X		
диапазон 0,3 кА											
5,0	52,0										±13,8
50,0	51,0										±0,69
100,0	48,0										±0,003
150,0	47,0										±3,0
200,0	49,0										±2,4
300,0	50,0										±2,40
диапазон 3,0 кА											
40	52,0										±6,8
100	51,0										±2,72
300	48,0										±0,003
500	47,0										±3,8
750	49,0										±2,4
1000	50,0										±7,40
диапазон 0,3 кА											
500	47,0										±2,2
750	49,0										±11,00
1000	50,0										±2,0
диапазон 3,0 кА											
500	47,0										±2,0
750	49,0										±15,50
1000	50,0										±2,00

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-3 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П4.2 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига между напряжением и током при использовании ДТИ-3 (режим «ВАФ»)

Заданные значения			Расчетные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Измеренные значения фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током, °				Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °		
U,B	I, A	f, Гц	φ	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φua-ia	φub-ib	φuc-ic	φux-ix	φu-i	
диапазон 0,3 кА																	
5	5	50	0	0	0	0	0										±2,0
5	5	50	330	330	330	330	330										±2,0
5	5	50	30	30	30	30	30										±2,0
5	5	50	60	60	60	60	60										±2,0
5	5	50	270	270	270	270	270										±2,0
5	5	50	180	180	180	180	180										±2,0
5	5	50	90	90	90	90	90										±2,0
диапазон 3,0 кА																	
5	40	50	0	0	0	0	0										±2,0
5	40	50	330	330	330	330	330										±2,0
5	40	50	30	30	30	30	30										±2,0
5	40	50	60	60	60	60	60										±2,0
5	40	50	270	270	270	270	270										±2,0
5	40	50	180	180	180	180	180										±2,0
5	40	50	90	90	90	90	90										±2,0

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазового угла сдвига между напряжением и током в комплекте с ДТИ-3 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 4
К протоколу поверки № _____
Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
В комплекте с ДТИ-3 зав. № _____

Таблицы 4.1 - 4.6

На 3 листах лист 2

Таблица П4.3 – Результаты определения абсолютных погрешностей измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-3 (режим «ВАФ»)

Заданные значения						Расчетные значения фазового угла сдвига тока, °		Измеренные значения фазового угла сдвига тока, °		Погрешности измерений фазового угла сдвига тока, °		Пределы допускаемой погрешности измерений, °	
Ia, A	Ib, A	Ic, A	f, Гц	φIa	φIb	φIc	φIa-Ib	φIa-Ic	φIalb	φIalc	φIalb	φIalc	φii
диапазон 0,3 кА													
10,0	10,0	10,0	50	0	0	0	0	0					±1,5
10,0	10,0	10,0	50	0	240	120	120	240					±1,5
10,0	10,0	10,0	50	0	90	120	270	240					±1,5
10,0	10,0	10,0	50	30	0	90	30	300					±1,5
10,0	10,0	10,0	50	240	120	0	120	240					±1,5
диапазон 3,0 кА													
40,0	40,0	40,0	50	0	0	0	0	0					±2,0
40,0	40,0	40,0	50	0	240	120	120	240					±2,0
40,0	40,0	40,0	50	0	90	120	270	240					±2,0
40,0	40,0	40,0	50	30	0	90	30	300					±2,0
40,0	40,0	40,0	50	240	120	0	120	240					±2,0

Вывод: Абсолютные погрешности измерений фазового угла сдвига тока при использовании ДТИ-3 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П4.4 – Результаты определения погрешностей измерений среднеквадратичного значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-3 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданные на калибраторе значения	Измеренные значения				f, Гц	Погрешности измерений				f, Гц	Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, А/Гц)		
	I, A					I, %					δ, % Δ, A Δ, Гц		
I, A	f, Гц	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	Канал А	Канал В	Канал С	Канал X	δ, %	Δ, A	Δ, Гц	
диапазон 0,3 кА													
5,0	52,0									±13,8	±0,69	±0,03	
50,0	51,0									±3,0	±1,50	±0,03	
100,0	48,0									±2,4	±2,40	±0,03	
150,0	47,0									±2,2	±3,30	±0,03	
200,0	49,0									±2,1	±4,20	±0,03	
300,0	50,0									±2,0	±6,00	±0,03	
диапазон 3,0 кА													
40	52,0									±6,8	±2,72	±0,03	
100	51,0									±3,8	±3,80	±0,03	
300	48,0									±2,4	±7,40	±0,03	
500	47,0									±2,2	±11,00	±0,03	
750	49,0									±2,0	±15,50	±0,03	
1000	50,0									±2,0	±20,00	±0,03	

Вывод: Погрешности измерений среднеквадратичного значения силы переменного тока и частоты силы переменного тока в комплекте с ДТИ-3 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 4
 К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-3 зав. № _____

Таблицы 4.1 - 4.6
 На 3 листах лист 3

Таблица П4.5 – Результаты определения погрешностей измерений активной мощности в комплекте с ДТИ-3 (в режиме «PAC») - (при наличии)

Заданные значения				Расчетное значение активной мощности, Вт	Измеренные значения активной мощности, Вт				Погрешности измерений активной мощности, %				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, Вт)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	P, Вт	Pa	Pb	Pc	Px	Pa	Pb	Pc	Px	δ, %	Δ, Вт
0,3 кА														
10	5	52,0	0	50,00									±3,5	±1,75
50	50	51,0	330	2165,06									±3,5	±75,78
100	100	48,0	30	8660,25									±3,5	±303,11
150	150	47,0	60	11250,00									±3,5	±393,75
200	200	49,0	315	28284,29									±3,5	±989,95
240	300	50,0	180	-72000,00									±3,5	±2520,00
0,3 кА														
10	40	52,0	0	400,00									±3,5	±14,00
100	100	51,0	330	8660,26									±3,5	±303,11
200	300	48,0	30	51961,52									±3,5	±1818,65
240	500	47,0	60	59999,99									±3,5	±2100,00

Вывод: Погрешности измерений активной мощности в комплекте с ДТИ-3 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П4.6 – Результаты определения погрешностей измерений реактивной мощности в комплекте с ДТИ-3 (в режиме «PAC») - (при наличии)

Заданные значения				Расчетное значение активной мощности, вар	Измеренные значения активной мощности, вар				Погрешности измерений активной мощности, %				Пределы допускаемой погрешности измерений δ (относительная, %) Δ (абсолютная, вар)	
U, В	I, А	f, Гц	φui	Q, Вт	Qa	Qb	Qc	Qx	Qa	Qb	Qc	Qx	δ, %	Δ, вар
0,3 кА														
10	5	52,0	90	50,00									±3,5	±1,75
50	50	51,0	330	-1250,00									±3,5	±43,75
100	100	48,0	30	5000,00									±3,5	±175,00
150	150	47,0	60	25980,76									±3,5	±682,00
200	200	49,0	315	-35355,32									±3,5	±989,95
240	300	50,0	270	-72000,00									±3,5	±2520,00
0,3 кА														
10	40	52,0	90	400,00									±3,5	±14,00
100	100	51,0	330	-4999,99									±3,5	±175,00
200	300	48,0	30	30000,00									±3,5	±1050,00
240	500	47,0	60	103923,06									±3,5	±3637,31

Вывод: Погрешности измерений реактивной мощности в комплекте с ДТИ-3 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 5

К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-4 зав. № _____

Таблицы П5.1 – П5.2
 На 1 листе лист 1

Таблица П5.1 – Результаты определения погрешностей измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-4 (режим «ВАФ»)

Заданное значение	Измеренное значение, А				Погрешность измерений, %				Пределы допускаемой погрешности измерений				
	I, A	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	γ , %	Δ , А	δ , %	Δ , А
-1000,0										-	-	$\pm 1,5$	± 15
-500,0										-	-	$\pm 1,5$	$\pm 7,5$
-10,0										$\pm 0,075$	$\pm 0,75$	-	-
10,0										$\pm 0,075$	$\pm 0,75$	-	-
500,0										-	-	$\pm 1,5$	$\pm 7,5$
1000,0										-	-	$\pm 1,5$	± 15

Вывод: Погрешности измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-4 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П5.2 – Результаты определения погрешностей измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-4 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданное значение	Измеренное значение силы постоянного тока, В				Погрешность измерения силы постоянного тока, %				пределы допускаемой погрешности измерений				
	I, A	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	γ , %	Δ , А	δ , %	Δ , А
-1000,0										-	-	$\pm 1,5$	± 15
-500,0										-	-	$\pm 1,5$	$\pm 7,5$
-10,0										$\pm 0,075$	$\pm 0,75$	-	-
10,0										$\pm 0,075$	$\pm 0,75$	-	-
500,0										-	-	$\pm 1,5$	$\pm 7,5$
1000,0										-	-	$\pm 1,5$	± 15

Вывод: Погрешности измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-4 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Приложение № 6
 К протоколу поверки № _____
 Вольтамперфазометр «ПАРМА ВАФ®-А(М2)» зав. № _____
 В комплекте с ДТИ-5 зав. № _____
 Таблицы П6.1 – П6.2
 На 1 листе лист 1

Таблица П6.1 – Результаты определения погрешностей измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-5 (режим «ВАФ»)

Заданное значение	Измеренное значение, А				Погрешности измерений, %				Пределы допускаемой погрешности измерений				
	I, A	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	γ , %	Δ , А	δ , %	Δ , А
-10,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,05$
-5,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,025$
-0,010										$\pm 0,1$	$\pm 0,01$	-	-
0,010										$\pm 0,1$	$\pm 0,01$	-	-
5,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,025$
10,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,05$

Вывод: Погрешности измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-5 в режиме «ВАФ» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП

Таблица П6.2 – Результаты определения погрешностей измерения силы постоянного тока при использовании ДТИ-5 (режим «PAC») - (при наличии)

Заданное значение	Измеренное значение силы постоянного тока, В				Погрешность измерений силы постоянного тока, %				Пределы допускаемой погрешности измерений				
	I, A	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	Канал А	Канал В	Канал С	Канал Х	γ , %	Δ , А	δ , %	Δ , А
-10,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,05$
-5,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,025$
-0,010										$\pm 0,1$	$\pm 0,01$	-	-
0,010										$\pm 0,1$	$\pm 0,01$	-	-
5,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,025$
10,000										-	-	$\pm 0,50$	$\pm 0,05$

Вывод: Погрешности измерений силы постоянного тока при использовании ДТИ-5 в режиме «PAC» (_____) соответствуют требованиям Приложения А РА1.007.006МП